







J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině





grantový projekt SOVAMM / MK ČK 1999 - 2002: Litomyšlsko - Vysokomýtsko - soupis stávajících archit. a urbanist. hodnot, dokumentace a pramenů, presentace formou GIS \* 1 - řešené území s vyznačením SHP a podrobných průzkumů \* 2 - 5 - výsledky dendrochronologických rozborů







**Vračovice čp. 2 (UO)** - dům usedlosti s dymnou jizbou dendrochronologicky datovanou 1538 \* 6 - pohled od jihu ze silnice \* 7 - sonda mezi okny (ozub pro osazení zárubně horního větracího okna) \* 8 - interier jizby - pohled od vstupu \* 9 / 10 - dvorní průčelí



6 / 7 / 8  
9 / 10



**Vračovice čp. 2 (UO)** - dům usedlosti s dymnou jizbou dendrochronologicky datovanou 1538 \* **11 - 13** - Anderlův grunt na fotografiích Vratislava Votrubce z roku 1892 (sbírka fotografií městského muzea ve Vysokém Mýtě)








**SHP - přízemí**

Vračovice čp. 2 (UO) - dům usedlosti s dynnou jizbou dendrochronologicky datovanou 1538 \* 14 - stavebně historický vývoj - půdorys přízemí







Dendrochronologie - řez AA



Dendrochronologie - řez BB



Dendrochronologie - řez DD



Dendrochronologie - řez CC

Vračovice čp. 2 (UO) - dendrochronologický rozbor \* 15 / 16 / 17 / 18 - řezy obytnou místností s vyznačením odebraných vzorků a jejich datování



15 / 16  
17 / 18







Vračovice čp. 2 (UO) - jizba \* 19 - pohled od vstupu \* 20 - odkryv mezi okny čelní stěny s ozubem pro osazení zárubně horního větracího okna \* 21 - zbytek polenice nad levým oknem do dvora \* 22 - sonda ve střední části dvorní stěny \* 23 - část zárubně staršího (levého) okna v čelní stěně



19 / 20  
21 / 22 / 23



Vračovice čp. 2 (UO) - jizba \* 24 - pohled od čela ke vstupu \* 25 - odkryv nad vstupními dveřmi \* 26 - povaly stropu nad koutem bývalého topeniště s odřezanými zbytky trámkových stojek \* 27- horní síň - po pravé straně odkryv větracího otvoru v horní části stěny jizby









**Cerekvice nad Loučnou čp. 11 (SY)** - dům usedlosti s dymnou jizbou a komorami dendrochronologicky datovanými 1550 \* 28 - pohled na rubovou stranu komorové části domu \* 29 - pohled z návsi \* 30 / 31 / 32 - dvorní průčelí (vlevo komorová část domu)



28 / 29  
30 / 31 / 32





- 1 - síň (*strop 1806*)
- 2 - obytná místnost (*1550*)
- 3 - světnička
- 4 - kuchyně
- 5 - třetí (komorový) díl půdorysu
- 6 - chlív
- 7 - horní síň (*strop 1800 ?*)
- 8 - horní komora (*1550*)
- 9 - komora vydělená z prostoru horní síně  
(\* *krov 1840* \* *výplň štítu 1877*)

**Cerekvice nad Loučnou čp. 11 (SY)** - dům usedlosti s dymnou jizbou a komorami dendrochronologicky datovými 1550 - zaměření \* 33 - podélný řez \* 34 - příčný řez obytnou místností \* 35 - 36 - půdorys patra a přízemí







**Cerekvice nad Loučnou čp. 11 (SY)** - jizba \* 37 - vstup ze síně \* 38 - pohled k čelní stěně \* 39 - pohled ze dvora \* 40 - pohled k peci \* 41 - odkryv v čelní stěně se stopami po horním větracím okně \* 42 - blok jizby krytý omazávkou s vyčnívajícím průvlakem - pohled z půdy



37 / 38 / 39  
40 / 41 / 42





**Cerekvice nad Loučnou čp. 11 (SY) - komorová část domu a sklep \* 43 - interier horní komory \* 44 - okénko v rubové stěně horní komory \* 45 / 48 - dveře horní komory \* 46 - sestupná šíje se schodištěm do sklepa pod komorami \* 47 - sklep pod obytnou místností**



43 / 44 / 45  
46 / 47 / 48









**Čistá u Litomyšle čp. 171 (SY)** - dům usedlosti s dymnou jizbou a krovem dendrochronologicky datovanými 1583 \* **49** - pohled na rubovou stranu domu \* **50** - zadní patrová komorová část domu - pohled ze dvora \* **51** - pohled na přední část domu s obytnou místností (*stav 1988 - 1995*)








- |  |                   |                      |
|--|-------------------|----------------------|
|  | 1583              | 1 - síň              |
|  | 1612 - 1692       | 2 - obytná místnost  |
|  | 18. / 19. století | 3 - kuchyně          |
|  | 19. století       | 4 - komora           |
|  | 20. století       | 5 - chodba ke sklepu |
|  |                   | 6 / 7 - chlévy ?     |
|  |                   | 8 - horní síň        |
|  |                   | 9 - komory           |

Čistá u Litomyšle čp. 171 (SY) - stavebně historický vývoj \* 52 - příčný řez obytnou místností \* 53 - příčný řez zadní komorou částí domu \* 54 - podélný řez \* 55 - půdorys patra \* 56 - půdorys přízemí \* 57 - vyznačení usedlosti na mapě stabilního katastru z roku 1839

0 1 5 10 m









Čistá u Litomyšle čp. 171 (SY) - jiizba \* 58 - sonda v čelní stěně mezi okny \* 59 - 60 - horní větrací okno v boční stěně do dvora \* 61 - detail horního větracího okna po pravé straně s odřezanou polenicí \* 52 - blok obytné místnosti s hliněnou omazávkou vystupující do prostoru horní síně



58 / 59 / 60  
61 / 62





Čistá u Litomyšle čp. 171 (SY) - \* 63 - 69 - předstihový archeologický výzkum v místě topeniště (PhDr. F. Gabriel, Mgr. K. Podroužek, L. Kursová, 1996) \* 67 / 68 - nález kachlů v prostoru půdy (PhDr. T. Edel, 1989)



63-65 / 66 / 67-8  
69




Čistá u Litomyšle čp. 171 (SY) - krov a sklep \* 70 - krov \* 71 - detail polovalby štítu \* 72 - pohled do krovu nad jizbou směrem ke štítu \* 73 - dřevěný větrací průduch ve stropě jizby \* 74 - interier sklepa \* 75 - napojení sestupné šije do sklepa \* 76 - stopy staršího sestupu



70 / 71 / 72 / 73  
74 / 75 / 76






**Čistá u Litomyšle čp. 171 (SY)** - střední a zadní část domu dendrochronologicky datovaná 1612-1692 \*  
 77 - zbytek sedlového portálu chodby ke sklepu \* 78 - chodba ke sklepu \* 79 - 80 - hospodářské prostory  
 v přízemí \* 81 - přední komora v patře \* 82 - točnicové dveře v portálu na pavlač



77 / 78 / 81  
 79 / 80 / 82






Čistá u Litomyšle čp. 171 (SY) - hliněné konstrukce \* 83 / 85 / 86 - vnější omazávka časově souřadná s konstrukcí jizby \* 84 - detail hliněné špalety druhotné vnitřní omazávky a dodatečného uzavření horního větracího okna \* 87 - kamenné zdivo sklepa na hliněnou maltu



83 / 84  
85 / 86 / 87





**PŮDORYS PŘÍZEMÍ DOMU** v barevném vyhodnocení stavebně historického průzkumu.


- Modře jsou vybarveny stěny a prostor obytné místnosti zřejmě ze 16. století.
- Hnědě jsou vybarveny stěny a prostor barokní přestavby z 18. století.
- Zeleně jsou zásahy z 1. poloviny 19. století.
- Žlutě jsou novodobé úpravy z 20. století.

**Havlíčkův Brod čp. 2015 (HB)** - Štáflova chalupa - dle archivních pramenů stavba na zeleném drnu z pol. 16. stol.


- obytná místnost pozdně středověkého typu s horním větracím oknem vybavená zřejmě od počátku kamny \*

**88** - stavebně historický vývoj \* **89-91** - exteriér a interiéru obytné místnosti





1 - dolní sň \* 2 - obytná  
místnost \* 3 - komora \*  
4 - horní sň \* 5 - horní  
komora



Čistá u Litomyšle čp. 97 (SY) - výměnek usedlosti dendrochronologicky datovaný 1616 \* 93 - půdorys  
přízemí a patra \* 94 - 95 - detail zárubně oken světnice ve dvorní a štítové stěně \* 96 - celkový pohled  
ze zahrady \* 97 - 98 / 100 - dvorní, štítové a zadní podélné průčelí \* 99 - vstup z horní síně na pavlač



93 / 94 / 95 / 96  
97 / 98 / 99 - 100






Čistá u Litomyšle čp. 97 (SY) - \* 101 - síň od vstupu \* 102-103 - detaily portálů dolní a horní komory \* 104 - pohled z horní síně ke vstupu na pavlač \* 104 - točnicové dveře z dolní komory do síně \* 105 - dymníková kuchyně v síni \* 106 - dlab po konstrukci dřevohlíněného dymníku \* 108 - světnice



101/102/103/104  
105/106/107/108





1 - síň \* 2 - bývalá obytná místnost (1751) \* 3 - černá kuchyně \* 4 - světnička \* 5 - stáj \* 6 - 8 - horní komory





**Vidlatá Seč čp. 34 (SY)** - dům usedlosti \* 109 - půdorys přízemí a patra \* 110 - mezera mezi komorou a horní částí světnice \* 110 - štenýř podstávky (1617) \* 111 - topeništní kout světnice \* 112 - strop světnice (1751) \* 113 - štenýř podstávky na nároží světnice \* 114 - komory z pavlače \* 115 - dvorní průčelí




109/110/111/112  
/114/115/116-7







1 - síň \* 2 - světnice \* 3 - černá kuchyně \* 4 - komora \* 5 - horní síň \* 6 - horní komora



**Vraclav čp. 49 (UO)** - dům usedlosti se světnicí a komorami dendrochronologicky datovanými 1657  
 \* 118 - 119 - stavebně historický vývoj: půdorys přízemí a patra \* 120 - pohled ze dvora \* 121 - detail  
 datování a růžice ve středu stropního trámu světnice



118 / 120  
 119 / 121





Vraclav čp. 49 (UO) - \* 122 - blok světlice s nadroubením v horní síni \* 123 - točnicové dveře z horní komory do síně \* 121 - průhled dveřmi v zalomené příčce horní síně ke světlici \* 125 - 126 - točnicové dveře dolní komory se zámek gotického typu \* 127 - vstup ze síně do dolní komory



122 / 123 / 124  
125 / 126 / 127








Trstěnice čp. 41 (SY) - polygonální stodola dendrochronologicky datovaná 1663 (mlat 1809) \* 128 - 131 - interier \* 132 - půdorys a příčný řez \* 133 - detail konstrukce mlatu \* 134 - celkový pohled z humna \* 135 - východní pohled (stav 1988) \* 136 - připojená kolna



128-131/132/133  
134 / /135-136



1 - síň \* 2 - obytná místnost (1664) \* 3 - spízní komora \* 4 - světnička \* 5 / 6 - komory \* 7 - chlév






Trstěnice čp. 61 (SY) - dům usedlosti (stavba na poutce se světnicí dendrochronologicky datovanou 1664 a hypoteticky starší částí komor) \* 137 - pohled ze dvora \* 138 - půdorys přízemí \* 139 - interier světnice \* 140 - situace \* 141 - výrazně profilované sedlové portály dvojice dolních komor - pohled ze síně



137 / 138  
139 / 140 / 141







- 1 - dolní síň
- \* 2 - světnice (1668) \*
- 3 - černá kuchyně \* 4 - sestup do sklepa
- \* 5 - světnička
- \* 6 - chlév \*
- 7 - horní síň
- \* 8 - zbytek horní komory



**Benátky čp. 28 (SY)** - dům usedlosti se světnicí a částí komor dendrochronologicky datovanými 1668 \*  
 142 - pohled ze dvora \* 143-144 - půdorysy \* 145 - horní síň ke vstupu z pavlače \* 146 - plán na přestavbu  
 usedlosti z roku 1862 (Fr. Hlaváček) \* 147 - stropní trám světnice \* 148 \* komora a síň z pavlače



142 / 143-4 / 145  
 146 // 147-8



1 - dolní síň \* 2 - světnice \* 3 - světnička \* 4 - kuchyně \* 5 - 6 - dolní komory \* 7 - chlév \* 8 - horní síň \* 9 - 11 - horní komory



**Čistá u Litomyšle čp. 186 (SY)** - dům usedlosti se světnicí a komorami dendrochronologicky datovanými 1672 \* 149 - 150 - stavebně historický vývoj: půdorys přízemí a patra \* 151 - přední štítové průčelí \* 152 - dvorní vstupní průčelí \* 153 - pohled od vstupu síně na stěnu s portály komor



149-50 / 151 / 152  
// 153





Čistá u Litomyšle čp. 186 (SY) - \* 153 - roubené nároží světnice \* 154 - točnicové dveře horní komory \* 155 - vstup ze síně do dolní spižní komory \* 156 - kamenné zdivo s hliněnou omítkou na zadním průčelí \* 158 - 159 -160 - detaily koruny zdiva s tesařskými zarážkami




154/155/156  
157/158/159/160





- 1 - dolní síň \*
- 2 - světnice \*
- 3 - světnička \*
- 4 - polosklep \*
- 5 - sklep \*
- 6 - chlév \*
- 7 - kolna \*
- 8 - bývalá horní síň \*
- 9 - bývalé horní komory



**Čistá u Litomyšle čp. 33 (SY)** - dům usedlosti dendrochronologicky datovaný 1702 \* **160** - blok světnice vystupující do sníženého patra \* **161** - 2 půdorysy \* **163** - síň \* **164** - **166** - kolna s výplní z druhotně použitých stěnových trámů roubeného patra \* **165** - přední štítové průčelí \* **167** - dvorní vstupní průčelí



**160/161-2**  
**163/164-5/166-7**







Čistá u Litomyšle čp. 97 (SY) - podjezdná sýpka usedlosti dendrochronologicky datovaná 1709 \*  
 168 - pohled z cesty \* 169 - sedlový portál zadní komory \* 171 - vložená příčka mezi komorami  
 \* 172 - 173 - točnicové dveře komor



168 / 169 / 170  
 171 / 172 / 173



1 - dolní síň \* 2 - světnice  
 \* 3 - světnička s kuchyní \*  
 4 - spížní komora \* 5 - chlév  
 \* 6 - horní síň \* 7 - bývalé  
 zadní horní komory \* 8-  
 9 - přední horní komory \*  
 10 - horní světnička




Tisová čp. 48 (UO) - dům usedlosti dendrochronologicky datovaný 1764 \* 174 - 5 - půdorys přízemí a patra \* 175 - horní síň \* 176 - světnice \* 177 - točnicové dveře přední horní komory \* 178 - zbytky zadních horních komor \* 179 - 181 - zadní podélné, přední štitové a dvorní vstupní průčelí



174/175-6/177/8  
 179 / 180 / 181







Čistá u Litomyšle čp. 12 (SY) - zaniklý dům usedlosti s roubenou obytnou místností v kožichu s náběhy na valenou klenbu a kamennými sedlovými portály komor \* 182 / 185 - půdorys (kresba V.Menc) \* 183 / 186 - pohled na dvorní průčelí domu \* 184 - pohled na rubovou stranu domu



182 / 183  
184 / 185 / 186



1 - dolní síň \* 2 - obytná místnost \*  
 3 - chlév \* 4 - bývalá černá kuchyně  
 \* 5 - světnička \* 6 - spíží komora  
 \* 7 - připojená komora \* 8 - horní  
 síň \* 9 - horní komora - 10 - malá  
 horní komora



**Benátky čp. 68 (SY)** - dům usedlosti s jádrem s archaickou obytnou místností začleněným do přestavby z konce 18. století (krov 1792) \* 187 - pohled ke vstupu \* 188 - rizalit obytné místnosti \* 189 - 190 - půdorysy \* 191 - blok obytné místnosti z horní síně \* 192 - vložení krovu mansard. střechy do horní síně



187/188/189-190  
 191/192





## Litomyšlsko - Vysokomýtsko

soupis stávajících archit. a urbanist. hodnot, dokumentace a pramenů, presentace formou GIS

grantový projekt SOVAMM / MK ČR 1999 - 2002

✱

řešitelé: ing. arch. Zuzana Syrová, ing. arch. Jiří Syrový, doc. ing. arch. Jiří Škabrada, CSc,  
spolupráce: PhDr. Martin Ebel (archivní rešerše), ing. Josef Kyncl (dendrochronologie)

