Ostrožské Předměstí

Ostrožské předměstí č.4 (Svobodova ulice) (p.č.303/1)

Přízemní dům na jihozápadní straně ulice Svobodovy. Podélně orientovaný s navazujícím jihozápadním dvorním křídlem a krátkým křídlem na protilehlé straně dvora. V zadní části dvora za hospodářským křídlem volně stojící stodola. Ve dvoře naproti chlévům samostatný sklep.

V podélném uličním křídle: světnička výměnku, nalevo od ní návratí, a další dvě světnice. Na nárožní světnici kolmo navazuje síň a za ní komora. (Tedy kolmo orientované trojprostorové dispoziční jádro o světnici, síni a komoře.) Za komorou se napojuje dvorní hospodářské křídlo s chlévy přístupnými ze dvora. Za světničkou výměnku do dvora rovněž vstupní síň - kuchyň.

Hlavní uliční průčelí je sedmiosé, okna dělená do T s horním větracím křídlem třítabulkovým. jsou lemována pravoúhlými šambránami plochými, pod okny přímá parapetní římsa, pod ní plastický úzký panel v omítce se třemi terči. Šambrány v horní části propojeny pásem s motivem penízků. Asi v poloviční výši oken další plastický pruh v omítce s pilovitým motivem s kruhovými terči. Nad okny vlysový pás s florálními motivy. Průčelí členěno třemi okny, slepým oknem, dřevěnými vjezdovými vraty střechovitě skládanými a dvěma okny.
V jihovýchodním bočním průčelí menší dvoukřídlové šestitabulkové okénko, slepé okno a dvoukřídlové okno dělené do T. Má obdobné členění jako hlavní průčelí.
Hladké štítové průčelí severovýchodní.
Dvorní průčelí i průčelí dvorního křídla tradičně upravené s hladkou vápennou omítkou s bílou ličkou a modrou podrovnávkou.

Střecha sedlová nad oběma křídly se hřebenem rovnoběžným s průčelím, na nároží zvalbená. Krytá eternitovými šablonami. Dvorní křídlo s pálenou dvoudrážkovou krytinou. Střecha je přetažená nad zápraží. Ve střeše naskladňovací vikýř se sedlovou střechou, s dřevěnými dvířky. Krátké křídlo výměnku s pultovou střechou.

Dům je zděný převážně z nepálených cihel.

Vnitřní prostory většinou s rovnými podhledy. Návratí s trámovým stropem s bedněným záklopem.
Komora ve dvorním křídle má rovněž trámový strop s bedněným záklopem.

Stodola zděná z nepálených cihel příčně průjezdná se dvěma pravoúhlými pernami. Jihovýchodní průčelí směrem ke sklepu na p.č.152 se středními vjezdovými vraty s rovným nadpražím svisle bedněnými. Střecha sedlová se hřebenem rovnoběžným s podélným průčelím.

Sklep ve dvoře se navenek projevuje jako drobná stavbička s pultovou střechou. Za vstupem navazuje krátká sestupná šíje se segmentovou valenou klenbou. Vlastní sklep s vysokou valenou klenbou nevhodně omítnutou.

Stavební historie:
Dům zachycen mapou stabilního katastru z roku 1827 spolu s dlouhým hospodářským křídlem v dnešním půdorysném rozsahu. Roku 1867 zde byla zřízena kovárna Josefa Potrusila. R.1913 tehdejší majitel Josef Vaculík dům znovu vystavěl. Ze starších klasicistních konstrukcí zachován samostatný sklep. Stodola a chlévové křídlo ze třetí čtvrtiny 19.století.

Hodnocení:
Bývalá kovárna.
Hmotově a dispozičně tradiční celistvě dochovaná usedlost s obytným stavením s hodnotným neovernakulárním průčelím z počátku 20.století, hmotově tradičními chlévy a stodolou a samostatným klasicistním sklepem ve dvoře. Obytné stavení je kvalitní stavitelská práce kontinuálně navazující na tradiční hliněnou lidovou architekturu. Jedna z nejhodnotnějších dochovaných staveb lidového charakteru v rámci Předměstí i celého města. Stabilní prvek historické urbanistické struktury Předměstí.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Je třeba respektovat dochované hodnoty exterieru i interieru jednotlivých staveb usedlosti (především hodnotné průčelí a klasicistní sklep), jejich hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh a vzájemné vazby.
Při případných stavebních zásazích je zapotřebí zachovat v co největší možné míře autentickou hmotu stavby a architektonický detail. Štítové severní průčelí se mírně vyklání v důsledku porušení rovnováhy základových poměrů vzniklé neuváženým vybořením sousedního domu č.5. Je zapotřebí po dobu minimálně šesti měsíců sledovat trhlinu a zjistit tak, zda již není stabilizována... V případě aktivního pohybu je zapotřebí v zájmu technicky kvalitní odborné rekonstrukce obrátit se na specialisty na hliněné konstrukce.

Ostrožské Předměstí č.498 (Svobodova ulice) (p.č.370)

Situován na jihozápadní straně ulice Svobodovy.
Volně stojící dům vedle kina, předstupující před jeho průčelí. Na zvýšeném suterénu s obytným podkrovím. Po jižní straně na dům navazuje krátké dvorní křídlo.

Má novodobou dispozici na principu šířkového dvoutraktu.

Symetrické hlavní podélné uliční průčelí šestiosé se středním mělkým dvojosým rizalitem završeným štítem s polovalbou. V rizalitu na úrovni sklepa dvoukřídlová dřevěná dvířka. Suterén má vysoký odsazený sokl. Průčelí členěno lisénovými svislými pásy na nárožích a po stranách středního rizalitu. Okna ve zvýšeném přízemí dvoukřídlová dělená do T v pravoúhlých šambránách s přímými parapetními římsami. Pod okny geometrizované parapetní výplně s čtvercovými motivy, okna propojena v horní třetině vodorovným páskem v omítce, svislé lisénové pásy mají po tímto páskem kruhový motiv proťatý svislou lištou. Obdobný motiv se třemi svislými pásky mezi okny středního rizalitu, nad nimi vodorovná stuha s geometrickými vpadlými obdélnými prvky. Ve štítě středního rizalitu skoseném polovalbou kruhové okno zdůrazněné šambránou.
Levé štítové průčelí hladké, pravé má v přízemí po pravé straně vstupní dveře historizující s převýšeným nadsvětlíkem s rovným nadpražím. Po levé straně vstupních dveří přibližně v ose průčelí do suterénu dílenské dělené okno s kovovými rámy. Ve štítě stejné kruhové okno jako na středním rizalitu hlavního průčelí.
Hlavní a boční průčelí s původní tvrdou omítkou.
Dvorní průčelí znešvařeno novodobými typovými.

Střecha nad hlavním blokem domu sedlová s polovalbami se hřebenem paralelním s uličním průčelím, přetažená před štítová průčelí. Dvorní křídlo s pultovou střechou.

Interiery plochostropé.
Ve sklepě segmentové klenby do traverz.

Stavební historie:
Dům není zachycen mapou stabilního katastru z r.1827.
Vznikl jako novostavba na počátku 20.století.

Hodnocení:
Vernakulární historizující dům s hodnotným průčelím z počátku 20.století bez podstatnějších rušivých zásahů, spoluvytvářející prostor bývalé návsi.
Dvorní průčelí a krátké křídlo architektonicky degradováno nekvalitními stavebními úpravami.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Další stavební zásahy musí respektovat hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh stavby i dochovaný architektonický detail.
Je zapotřebí architektonicky přeřešit dvorní průčelí a přizpůsobit je dochovanému výrazu stavby. Dvorní křídlo zasluhuje rovněž architektonizování (nebo asanaci).

Ostrožské Předměstí č.207 (U kina) (p.č.7)

Patrový dům na severozápadní straně uličky U kina. Podélně orientovaný ke komunikaci.

Má dispozici na principu šířkového dvoutraktu s užším traktem dvorním a velkou vstupní síní v západní části půdorysu, z níž je přístupné schodiště do patra a vstup do sklepa.
Ve štítové stěně ze síně vstup do dvora.
Sklep se půdorysně neshoduje s nímž je propojen zalomenou sestupnou šíjí domem. Je situován severozápadně od domu paralelně s ním.

Podélné uliční průčelí s výraznou profilovanou korunní římsou. Typové výplně. Tvrdá omítka.
Ve štítě eliptický otvor.

Sedlová střecha jednostranně u štítu s polovalbou.

Vstupní síň předělená napůl. V zadní části původní klasicistní trámový strop s hraněnými trámy s okosem a náběhy s překládaným záklopem. Přední část síně s rovným podhledem, pravděpodobně kryjícím zbylou část trámového stropu. V levé části síně navazuje schodiště do patra se segmentovou klenbou se stoupající vrcholnicí, na podestě s plackou. V zadní části síně půlkruhový oblouk se vstupem do sestupné kolmo zalomené šíje zaklenuté rovněž segmentovými valenými klenbami, v zalomení s klenbou křížovou. Vede do valeně klenutého sklepa podélně orientovaného s domem s klasicistní cihelnou klenbou. Sklep pokračuje pod sousední dům č.446.
Ostatní místnosti přízemí i patra plochostropé.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru zachycuje v těchto místech - v uličce propojující prostor návsi s panským dvorem - dvě stavby půdorysně odpovídající dnešnímu domu a sklepu.
Stavbu nad sklepem zbořil dnešní majitel domu v nedávné době.
Z klasicistních konstrukcí zachován sklep s přístupovou šíjí, strop síně a základní nosné konstrukce domu.

Hodnocení:
Dům s klasicistním jádrem, architektonicky degradovaný svépomocnými stavebními úpravami ve třetí čtvrtině 20.století. Hodnotný dochovaný klasicistní sklep pod zaniklou částí domu.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Je třeba rehabilitovat průčelí znehodnocené bezohlednými novodobými úpravami, které vyžaduje architektonické přeřešení s užitím atypických výplní odpovídajících ve hmotě (a částečně i interiérech) zachovanému klasicistnímu domu a hladké vápenné omítky. Při případných stavebních zásazích je nutno respektovat hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh stavby i hodnotné dochované prostory a konstrukce.

Ostrožské Předměstí č.14 (Svobodova ulice) (p.č.21)

Patrový dům na jihozápadní straně ulice Svobodovy.

Má hloubkově orientované trojprostorové dispoziční jádro. V uličním křídle vedle světnice další světnice a průjezd. Na přední dům navazuje severozápadní dvorní hospodářské křídlo.

Má znešvařeno průčelí sorelizováním s trojdílnými okny. Původní masivní profilovaná korunní římsa.
Ze dvora nápadný starší komín.

Sedlová střecha se hřebenem paralelním s uličním průčelím. Dvorní křídlo rovněž se střechou sedlovou.

Vnitřní prostory plochostropé.

Stavební historie:
Dům zachycen i se svým dvorním hospodářským křídlem mapou stabilního katastru z roku 1827.
Jeho dochovaná stavební podoba je výsledkem radikální rekonstrukce a zvýšení o patro, provedené podle plánů zednického a tesařského mistra Jiřího Daňka koncem 80.let 19.století.

Hodnocení:
Jeden z prvních patrových domů na předměstské návsi. Nezvyklost úkolu postavení patrového domu pro zednického mistra vedla k řešení schodiště do patra jako vnějšího podél dvorního průčelí domu, který má jinak naprosto tradiční dispozici přízemní i patra nelišící se od ostatních obytných stavení zemědělských usedlostí.
Uliční průčelí znehodnoceno typovými výplněmi a povrchovou úpravou.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Pro potřebnou rehabilitaci uličního průčelí lze využít dochovanou původní plánovou dokumentaci.

odkaz na starší dokumentaci:
OA:
- č.14 - dva plány od zednického mistra Jiřího Daňka:
a) z r.1885, obsahuje půdorys, pohled, situaci a řez
Dům se sýpkovým polopatrem. Tradiční dispoziční jádro o světnici, kuchyni-síni a komoře. Po levé straně světnice druhá světnice a vedle ní průjezd. Na komoru navazuje ze dvora přístupný chlév. Při druhé světnici ve dvoře schody do sklepa.
b) z r.1888, obsahuje půdorys, pohled situaci a řez
Dům patrový na stejném půdorysu.
Historizující průčelí.

Ostrožské Předměstí č.19 (Svobodova ulice) (p.č.32)

Zemědělská usedlost na jihozápadní straně Svobodovy ulice. Podélně orientovaný nárožní dům se sýpkovým polopatrem. Na dům navazuje severozápadní hospodářské přízemní křídlo, dvůr se vzadu kolmo uzavírá chlévy, po jejichž straně je při ulici Školní zděná kolna. V návsi před domem dvě hrušky. Podél ulice Školní navazuje na přední dům ohradní zeď.

Dům má v uličním křídle velkou světnici, vedle ní úzkou hloubkovou chodbu průchozí do dvora a po druhé straně v hlubším uličním traktu dvě místnost, v užším chodbovitém traktu dvorním vydělenou komoru se schodištěm do sýpkového patra. Na jižní straně vedle velké světnice v uličním křídle krytý vjezd do dvora otevřený - návratí.
Dvorní křídlo je jednotraktové.

Hlavní uliční průčelí v přízemí členěno vjezdovými vraty návratí s rovným nadpražím, dvojicí oken, vstupními dveřmi s nadsvětlíkem s rovným nadpražím a dalšími dvěma okny. Vstupní dveře historizující s trojdílným nadsvětlíkem. Okna dvoukřídlová, dělená do kříže. Otvory v pravoúhlých šambránách olištovaných s uchy se závěsky. Okna s přímými parapetními římsami, propojena vodorovným páskem v omítce v horní třetině oken. V nadpraží otvorů klenáky. V klenáku nad vstupními dveřmi č.19. Tento pásek odděluje plastickou omítku v horní části průčelí od dolní části s hladkou omítkou, odsazený sokl. Sýpkové polopatro s devíti větracími průduchy svislými obdélnými v ploché obdélné šambráně. Profilovaná korunní římsa. Vjezdová vrata pouze v ploché šambráně.
Dvorní průčelí hladké, návratí po pravé straně ze dvora neuzavřeno. Má nová okna, tvrdou břizolitovou omítku.
Zadní dvorní průčelí nalevo se zděnou kolnou, po pravé straně s hladkým průčelím chlévů

Střecha sedlová s dvoudrážkovou pálenou krytinou se hřebenem paralelním s uličním průčelím. Dvorní a chlévové křídlo i kolna rovněž se sedlovou střecha s pálenou dvoudrážkovou krytinou. Kolna má střechu oproti ostatním částem vyšší.

Síň s trámovým stropem s jedním hraněným trámem s okosem s náběhy, s překládaným záklopem. Světnice nalevo od síně rovněž s trámovým stropem s trámy se zdvojeným okosem a s náběhy, s překládaným záklopem. Původní výmalba z konce 19.století do šablon. Světnička napravo od síně s trámovým stropem.
Dvorní křídlo, v němž byla původně situována pekárna se segmentovými klenbami do traverz, které jsou i ve chlévech v zadní části dvora.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1827 zachycuje dům jako širší, s kratším dvorním křídlem a stodolou půdorysně odpovídající dnešní kolně. Dochovaná stavební podoba domu je výsledkem rekonstrukce koncem 19.století, kdy došlo i k proražení nové ulice ke škole na úkor zúžení pozemku usedlosti.

Hodnocení:
Hmotově a dispozičně tradiční celistvě dochovaná zemědělská usedlost s obytným stavením z konce 19.století s hodnotným historizujícím uličním průčelím, hmotově tradičním dvorním křídlem, chlévy a zděnou kolnou. Kvalitní stavitelská práce kontinuálně navazující na tradiční hliněnou lidovou architekturu. Jedna z nejhodnotnějších dochovaných staveb lidového charakteru v rámci Předměstí i celého města. Stabilní prvek historické urbanistické struktury Předměstí.

Doporučujeme podat MK ČR návrh na prohlášení za kulturní památku.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Je třeba respektovat dochované hodnoty exterieru i interieru jednotlivých staveb usedlosti (především hodnotné historizující průčelí a vnitřní prostory obytného stavení), jejich hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh a vzájemné vazby.

Ostrožské Předměstí č.30 (Svobodova ulice) (p.č.53)

Zemědělská usedlost na jihozápadní straně ulice. Na obytné stavení se sýpkovým polopatrem navazuje dlouhé severozápadní přízemní dvorní křídlo hospodářské křídlo s bývalými chlévy. Dvůr se v zadní části uzavírá stodolou příčně průjezdnou se dvěma vjezdy.

Dům není trvale obydlen. Využíván jako rekreační chalupa.

Dispoziční trojprostorové jádro obytného stavení o světnici - vstupní kuchyni-síni a komoře se samostatným vstupem ze dvora má hloubkovou orientaci. Na světnici nalevo v uličním křídle navazuje kuchyně a světnička výměnku a vedle ní návratí. Podél světničky a kuchyně výměnku do dvora vstupní veranda, z níž je přístupný původní vstup do domu v kuchyni-síni kolmého dispozičního jádra.
V patře horní komora nad dolní komorou a kuchyní kolmého dispozičního jádra, přístupná žebříkovým vnitřním schodištěm v komoře. Podélně orientované sýpkové patro v uličním křídle nad výměnkem a hlavní světnicí. Je přístupné žebříkem z návratí. Tato část není propojena s horní komorou.
Na komoru v dvorním křídle hospodářském navazují přízemní chlévy.

Hlavní podélné uliční průčelí obytného stavení je v přízemí členěno vjezdovými vraty návratí se segmentovým nadpražím, dvěma a jedním dvoukřídlovým šestitabulkovým oknem a dalším oknem typovým trojdílným. V sýpkovém polopatře dva slepé a pět řádných svislých štěrbinových průduchů. Profilovaná korunní římsa. Z okének sýpkového polopatra spuštěny plastické zřasené prověšené závěsy vzájemně se protínající. Pole mezi nimi pod korunní římsou a mezi okénky sýpkového polopatra, která jsou olemována velmi úzkou plochou vpadlou šambránou, mají plastické svislé rýhování. V části pod závěsy je plocha průčelí vodorovně rozdělena do dvou pruhů s odlišným povrchem - rozhraní prochází ve výši horní třetiny oken. Horní s plastickou, dolní s hladkou omítkou. Oddělení zdůrazněno pilovitým ornamentem. Sokl s barevným vzorovaným keramickým obkladem. Kolem oken, v jejich horní části nad dělícím pruhem plochý šambránový rám se stylizovaným klenákem ve vrcholu. Po stranách vedle oken závěsky ve tvaru koule. Rámy oken mají horní segmentové zakončení. Vjezdová vrata jsou svisle deštěná se začleněnou vchodovou brankou segmentově zakončenou.
Z dvorní strany návratí po pravé straně není ze dvora uzavřeno. Podél dvorního průčelí přistavěna zděná, částečně prosklená veranda.

Průčelí dvorního křídla má po levé straně vjezdová vrata kolny dřevěná svisle bedněná s rovným nadpražím, dílenské okno, dřevěné panelované dveře a další dveře s rovným nadpražím, dílenské okno. Část chlévů s dřevěnými vstupními dveřmi s rovným nadpražím, dva obdélné svislé průduchy, vstup s rovným nadpražím, dvě čtvercová okna, dveře s rovným nadpražím... Patrová komorová část má patro odděleno pultovou stříškou s bobrovkou kryjící zápraží, vynášenou přesahy dřevěných stropních trámů. V přízemí po levé straně vstupní dveře komory s rovným nadpražím, po pravé okno světnice typové čtyřdílné. V patře tři svislé průduchy horní komory. Profilovaná korunní římsa.

Střecha sedlová se hřebenem rovnoběžným s uličním průčelím. Střecha přetažena směrem do dvora.
Dvorní křídlo a stodola se sedlovou střechou. Bobrovka s dvoudrážkovou pálenou krytinou.

Usedlost zděná převážně z nepálených cihel. Částečně kamenná podezdívka. Stodola s podezdívkou z cihel pálených.

Návratí má trámový strop s prkenným záklopem.
Světnička výměnku vedle návratí s trámovým stropem se čtyřmi podélnými trámy s okosem s náběhy a překládaným záklopem, pod trámy podvlečený průvlak rovněž s okosem a náběhy. V jeho středu ve vybraném rámu datování 18 - IHS - 58.
Sousední místnost s plochým stropem a s výklenky ve dvorní stěně.
Světnice a kuchyně - síň dispozičního jádra domu rovněž s rovnými podhledy. Ve stropě kuchyně zaslepený dymník.
Komora se samostatným vstupem ze dvora má trámové stropy s tesanými hraněnými trámy a prkenným záklopem. Stejné stropy v patře. Nad kuchyní při stěně světnice mohutné jehlancové těleso komína. Vnitřní komunikace dřevěným žebříkovým schodištěm podél stěny s kuchyní.
Chlévy ve dvorním traktu s trámovými stropy s prkenným záklopem.

Stodola uzavírající dvůr je zděná z nepálených cihel. Podezdívka z pálených cihel. Je příčně průjezdná se dvěma vjezdy. Má trámový strop (hraněné příčné trámy), krov hambalkový. Krytina pálená. Vjezdová vrata svisle deštěná s rovným nadpražím.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1827 zachycuje dva úzké hloubkově orientované domy s krátkým uličním křídlem a velmi dlouhým křídlem dvorním na p.č.53 a 52, každý s dřevěnou stodolou v zadní části dvora.

Dnešní usedlost vznikla jejich stavebním propojením.
Světnice výměnku datována na průvlaku letopočtem 1858. Době kolem poloviny minulého století odpovídá i hloubkově orientovaná trojprostorová severní část půdorysu, kde mohou být novějšími podhledy kryty původní trámové stropy. Přesnější datování není vzhledem k pozdějším úpravám možné, dle dochované plánové dokumentace obdobných staveb víme, že archaické černé kuchyně s velkými komíny mandrholci se stavěli ještě v 80.- 90.letech 19.století. Dům byl stavebně upravován na počátku 20.století (kolem roku 1910), kdy bylo provedeno nové uliční průčelí.
Dvorní křídlo a stodola nepřesahují svým stářím třetí čtvrtinu 19.století.

Hodnocení:
Hmotově a dispozičně tradiční celistvě dochovaná zemědělská usedlost s obytným stavením se sýpkovým polopatrem z r.1858 upravovaným na počátku 20.století, hmotově tradičním dvorním křídlem s chlévy a zděnou příčně průjezdnou stodolou. Jedna z nejhodnotnějších dochovaných tradičních hliněných staveb lidového charakteru v rámci Předměstí i celého města. Obytné stavení je nejstarší datovanou památkou tohoto typu v obci, jeho pozoruhodná neobvykle řešená stavitelská úprava uličního průčelí přesahuje místní význam.

Doporučujeme podat MK ČR návrh na prohlášení za kulturní památku.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Je třeba respektovat dochované hodnoty exterieru i interieru jednotlivých staveb usedlosti (především hodnotné uliční průčelí a vnitřní prostory obytného stavení), jejich hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh a vzájemné vazby.
Při zachování současného rekreačního využití lze optimálně zachovat.
Uliční průčelí vyžaduje odborné restaurování. Je třeba nahradit nevhodné typové okno upravit v této části průčelí dle ostatních dochovaných částí.

Ostrožské Předměstí č.34 (Svobodova ulice) (p.č.62/1)

Přízemní chalupa na západní straně ulice Svobodovy, kolmo orientovaná ke komunikaci. Mezi domem č.34 a sousedním domem úzká soutka krytá nižší ohradní zídkou.

Má tradiční trojprostorové dispoziční jádro.

Štítové průčelí dvouosé s dvěma dvoukřídlovými šestitabulkovými okny. Zděný trojúhelný štít s dvířky do podstřeší, oddělený plochou římsou. Sokl společný se sousedním domem. Nevhodná stříkaná tvrdá omítka.

Střecha sedlová se hřebenem kolmým ke štítovému uličnímu průčelí.

Vnitřní prostory s rovnými podhledy.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1827 zachycuje jediný dům úhlové dispozice na místě dvou dnešních kolmo orientovaných chalup č.34 a 407. Dochovaná stavební podoba je výsledkem rekonstrukce podle plánů stavitele Josefa Šuty z r.1911.
Dům byl stavebně upravován ve třetí čtvrtině 20.století.

Hodnocení:
Hmotově a dispozičně tradiční dům. Jeden z posledních s kolmou orientací, vývojový předchůdce "domu s návratím". Štítové průčelí s nevhodnou tvrdou stříkanou omítkou.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Další stavební zásahy musí respektovat hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh stavby.
Je třeba odstranit nevhodnou tvrdou stříkanou omítku a nahradit ji hladkou prodyšnou omítkou vápennou.

odkaz na starší dokumentaci:
OA:
- oprava domu, stavitel Josef Šuta 1911, obsahuje půdorys, krov, pohled a řez

Ostrožské Předměstí, č.407 (Svobodova ulice) (p.č.62/2)

Přízemní chalupa na západní straně ulice Svobodovy, kolmo orientovaná ke komunikaci. Mezi domem a sousedním č.34 úzká soutka krytá nižší ohradní zídkou.

Má tradiční trojprostorové dispoziční jádro.

Štítové průčelí dvouosé s dvěma dvoukřídlovými okny dělenými do T. Zděný trojúhelný štít s okénkem, oddělený plochou římsou. Sokl společný se sousedním domem č.34. Nevhodná stříkaná tvrdá omítka.

Střecha sedlová se hřebenem kolmým ke štítovému uličnímu průčelí.

Vnitřní prostory s rovnými podhledy.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1827 zachycuje jediný dům úhlové dispozice na místě dvou dnešních kolmo orientovaných chalup č.34 a 407. Dochovaná stavební podoba je výsledkem rekonstrukce na počátku 20.století. Dům byl stavebně upravován ve třetí čtvrtině 20.století.

Hodnocení:
Hmotově a dispozičně tradiční dům. Jeden z posledních s kolmou orientací, vývojový předchůdce "domu s návratím". Štítové průčelí s nevhodnou tvrdou stříkanou omítkou.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Další stavební zásahy musí respektovat hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh stavby.
Je třeba odstranit nevhodnou tvrdou stříkanou omítku a nahradit ji hladkou prodyšnou omítkou vápennou.

Ostrožské Předměstí č.153 (Svobodova ulice) (p.č.290)

Usedlost na severovýchodní straně ulice Svobodovy.
Dům zbourán, zbývá pouze uliční průčelí, příčné zdi, část dvorního průčelí a zčásti též zadní část kolmého dvorní křídlo.

Uliční průčelí je pětiosé se dvěma dvojicemi oken, dvoukřídlovými dělenými do kříže, po pravé straně vjezdová vrata se segmentovým nadpražím. Opadávající omítka.

Hlavní průčelí zděné z nepálených a pálených cihel, ostatní části z nepálených cihel.

Stavební historie:
Na mapě stabilního katastru z r.1827 podélně orientovaný dům s kolmo napojeným severozápadním dvorním křídlem. V zahradě dřevěná stodola.
Zaniklý dům nebyl pravděpodobně starší než z konce 19.století.

Hodnocení:
Tradičně řešené průčelí dotvářející prostor bývalé návsi.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Urbanistickou strukturu zde doporučujeme doplnit při zachovaní uličního průčelí stavbou, respektující půdorysnou stopu zaniklého domu a měřítko okolního historického prostředí /zástavby/.

Ostrožské předměstí č.158 (Svobodova ulice) (p.č.299?)

Zaniklý dům na severovýchodní straně bývalé návsi, který byl podélně orientovaný ke komunikaci.
Původně zapsán v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod č.r.3399.
Dnes na jeho místě proražena nová komunikace do sídliště. Vedle ní na p.č.301/1 a 301/2 na místě dalších zaniklých staveb parkoviště.

Dle evidenčního listu nemovité kulturní památky byla stavba popsána jako:
Přízemní dům v souvislé zástavbě komunikace. Vstup z ulice do prostorné síně s trámovým stropem, ze které jsou dveře do černé kuchyně, umístěné okénkem do dvora, Černá kuchyně je zcela oddělena od prostoru síně a má široký, dnes podbedněný komín. Vpravo síně obytný prostor s trámovým stropem, vlevo rovněž. Obě jizby jsou ještě osvětlovány dvěma dvoukřídlovými šestitabulkovými okny v uličním průčelí. Do dvora, po levé hranici parcely jsou ještě zbytky původních chlévů a hospodářských prostorů.
Uliční průčelí je omítnuto hladkou vápennou omítkou. Má vpravo i vlevo dveří po dvou okenních otvorech s dřevěnými dvoukřídlovými šestitabulkovými okny. V pravém rohu parcely je je průjezd. Střecha sedlová je pokryta bobrovkou, pročleněnou plechovými půlkuželovými průzorníky do půdního prostoru.
(vepřovice, dřevo, krytina - taška)

Stavební historie:
Na mapě stabilního katastru z r.1827 vyznačena v místech tohoto domu na p.č.299 usedlost s obytným stavením podélně orientovaným k návsi s napojeným kolmých dvorním severovýchodním křídlem. S usedlostí sousedila panská stavba (? bývalý hostinec Osmek zmiňovaný k r.1635) na p.č.301/2 a 301/1, nárožní, podélně orientovaná k dnešní ulici Na špici. Tyto byla rovněž odstraněna a na jejím místě je dnes parkoviště.
Dům č.158 nebyl pravděpodobně starší než z poloviny 19.století. Byl zbořen po r.1966, aniž dle dostupných informací proběhlo řízení o upuštění od památkové ochrany.
(V roce 1966 - dle evidenčního listu nemovité kulturní památky *ve špatném stavebním stavu, střecha žádá v nejbližší době opravu.*)

Hodnocení:
Hodnotná památka lidové architektury, jejíž likvidace - spolu s demolicí sousedních staveb na p.č.301/1 a 301/2 byla vážným narušením prostoru bývalé návsi a ochuzením

památkového fondu Uherského Ostrohu.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Urbanistickou strukturu zde doporučujeme doplnit stavbou na p.č.301/1 a 301/2, respektující půdorysnou stopu zaniklého bývalého panského domu a měřítko okolního historického prostředí /zástavby/, vycházející z dostupné fotodokumentace. Stavbě by měl předcházet (pokud k němu dosud nedošlo) záchranný archeologický výzkum.
Objekty sídliště působí v kontextu historického jádra Předměstí rušivě a měly by být výrazně architektonicky a urbanisticky přeřešeny, nebo ponechány na dožití. S přeřešením tohoto území souvisí výhled opětovného zaslepení nově proražené obslužné komunikace na místě zaniklého domu a opětovného uzavření prostoru návsi. V případě ponechání obytné funkce v místě dnešního sídliště by bylo zároveň nutno vyřešit jeho dopravní napojení (toto by bylo možné v místě dnešních novodobých nehodnotných domů na p.č.380 nebo 366.

odkaz na starší dokumentaci:
ident. snímek (PÚ) - neg.č.: 15782, 15783, 23314, 23315, 23316, 23317, 23318

Ostrožské Předměstí č.44 (Lúčka) (p.č.?)

Koncový řadový přízemní dům s kolmo napojeným dvorním křídlem.

V době průzkumu přes opakované pokusy nepřístupný.

Čtyřosé východní uliční průčelí, po pravé straně se svisle deštěnými vjezdovými vraty návratí, olištovanými, s rovným nadpražím. Nalevo od nich jedno okno dvoukřídlové dělené do kříže a dvě slepá okna. Okna s plochými pravoúhlými šambránami, vyznačenými hladkou omítkou, nahoře s pilovitým ukončením. Hladký sokl do výše parapetu. Svislé pásy mezi šambránami oken s vodorovným rýhováním. Profilovaná korunní římsa. Pod ní vlysový pás a nad šambránami oken pilovitě nad spodní straně ukončená vrstva plastické omítky. Barevné řešení se šedomodrým soklem, vodorovně rýhované panely tmavě šedé, šambrány oken, korunní římsa a vlysový pás pod ní světle žluté, plastická omítka v horní části průčelí tmavě červená.
Jižní uliční průčelí je delší. Je pětiosé s jedním oknem komory a dvěma dvojicemi oken obytných místností. Okno komory ve vpadlém poli odpovídajícím velikosti oken ostatních. Obdobné členění jako na hlavním uličním průčelí.

Střecha sedlová se hřebenem rovnoběžným s podélným uličním průčelím na nároží zvalbená, kde se lomí do sedlové střecha na bočním křídlem. Dvoudrážková pálená krytina.

Smíšené zdivo z cihel pálených a nepálených.

Stavební historie:
Novostavba z počátku 20. století. (Dle analogických archivních projektů pravděpodobně práce ostrožského stavitele Josefa Šuty).

Hodnocení:
Hmotově a dispozičně tradiční stavení s hodnotným uličním průčelím. Kvalitní stavitelská práce z počátku 20.století kontinuálně navazující na tradiční hliněnou lidovou architekturu.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Případným stavebním zásahům musí předcházet doplnění stavebně historického průzkumu, z jehož poznatků je třeba následně vycházet.
Je třeba přitom respektovat hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh stavby a její hodnotné průčelí.

Ostrožské Předměstí č.69 (p.č.?)

Domek, paralelně s komunikací. Na severní straně v pokračování ulice Svobodovy směrem k Rybářům. Není pravděpodobně trvale obydlen. V době průzkumu nepřístupný.

Má čtyřosé průčelí členěné dvěma okny světnice, dalším oknem a vstupními panelovanými dveřmi síně s nadsvětlíkem s rovným nadpražím. Odsazený sokl. Okna propojena vodorovným pásem v omítce, jsou dělená do kříže. Mezi okny světnice a světničky prosklená nika. Profilovaná korunní římsa.

Sedlová střecha se hřebenem paralelně s komunikací. Hladká omítka.

Stavební historie:
Novostavba z r.1913 na místě staršího domku zachyceného již mapou stabilního katastru.

Hodnocení:
Hmotově a dispozičně tradiční dům bez podstatnějších rušivých zásahů, kvalitní stavitelská práce z počátku 20. století kontinuálně navazující na tradiční hliněnou lidovou architekturu.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Případným stavebním zásahům musí předcházet doplnění stavebně historického průzkumu, z jehož poznatků je třeba následně vycházet.
Je třeba přitom respektovat hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh stavby.

odkaz na starší dokumentaci:
OA:
- stavitel Josef Šuta 1913, obsahuje půdorys, pohled, krov a řez

Ostrožské Předměstí, domy č.? vedle č.330 (p.č.104/2), č.56, č.195, č.210, č.281, č.329 (Rybáře)
domy č.122, č.268, č.323, č.402, č.415, č.421 (Dlouhá ulice)

Soubor domů s návratím v ulici Dlouhé a Rybářích.
Jejich podstatná část je opuštěná a neobydlená, pro průzkum nezpřístupněna.

Domy se sýpkovým polopatrem, většinou přízemní, č.122 v ulici Dlouhé se sýpkovým polopatrem.

Domy mají hloubkově orientované dispoziční jádro troj nebo dvojprostorové, vedle světnice v uličním křídle připojený krytý - do dvora otevřený vjezd - návratí. Ve většině případů na světnici, vstupní síň - kuchyni a komoru navazuje přízemní hospodářské křídlo bývalých chlévů. Vstup do domu ze dvora přes návratí.

Uliční průčelí těchto domů má charakteristický rozvrh s dvojicí oken světnice a vraty návratí, po jejich levé či pravé straně. Průčelí má většinou tradiční úpravu se soklem nebo odlišeným barevným podrovnáním a profilovanou korunní římsou. Vrata návratí mají obvykle začleněnu branku pro pěší, která umožňuje vstup do dvora.
Výjimečné je mezi nimi:
- Průčelí domu č.323 v Dlouhé ulici se soklem a profilovanou korunní římsou členěno vjezdovými svisle deštěnými vraty s olištováním se začleněnou brankou pro pěší, s rovným nadpražím, a dvěma dvoukřídlovými okny dělenými do kříže. Otvory v horní části zarámovány pásem hladké omítky, který lemuje celou plochu průčelí světnice. Horní část plochy průčelí s plastickou, dolní s hladkou omítkou, pilovité rozhraní. Nad okny hladké odstupňované kruhové terče.
- Průčelí domu č.415 v Dlouhé ulici s novějšími vjezdovými vraty návratí v horní části prosklenými, dvěma okny světnice dvoukřídlovými, dělenými do kříže. Fasáda členěna lisénovými pásy nárožními a po stranách vjezdu. Okna lemována šambránami lichoběžníkového tvaru (s trojúhelným horním ukončením). Dvojnásobně odstupňovaný sokl, ve spodní části s keramickým obkladem. Vlysový pás v nadpraží. Odstupňovaná římsa.
Na průčelí domu č.421 v Dlouhé ulici, znehodnoceném povrchovou úpravou a typovými výplněmi osazena mramorová deska s nápisem *Zde žil a pracoval / František Bezděk / malíř moravského slovácka / 1906 - 1983.*

Sedlová střecha se hřebenem rovnoběžným s uličním průčelím kryje návratí a světnici, nad zbylou částí dispozičního

jádra domu je orientována kolmo. Pálená dvoudrážková krytina nebo starší bobrovka.

Z velké části zděné z nepálených cihel, mladší vrstva z cihel pálených.
Vnitřní prostory s rovnými podhledy objektů, které byly pro průzkum zpřístupněny, s rovnými podhledy.

Stavební historie:
Naprostá většina těchto domů není pravděpodobně v dochované stavební podobě starší než z počátku 20.století, poslední jsou stavitelskou prací z 30. - 40. let

Hodnocení:
Soubor hmotově a dispozičně tradičních domů s návratím s tradiční úpravou průčelí - č.323 a 415 v ulici Dlouhé s hodnotným neovernakulárním průčelím z počátku 20.století. Spoluvytvářejí prostor i malebný charakter ulice Dlouhé a Rybářů a jsou důležitým prvkem jejich kulturní a historické kontinuity.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Je třeba respektovat hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh a hodnotný dochovaných architektonický detail jednotlivých staveb tohoto souboru i jejich vzájemné vazby.
Respektovat tradičně upravená průčelí a jejich dochované články,..., v případech, kdy byla provedena nevhodná tvrdá omítka nahradit ji hladkou vápennou.
Neobydlené domy trpí zanedbanou stavební údržbou i tím, že nejsou trvale obydleny. Vyžadují brzkou obnovu, dříve než se jeho stavebně technický stav kriticky zhorší. S tím souvisí i nalezení vhodného využití.
Při jejich rehabilitaci je zapotřebí zachovat v co největší možné míře autentickou hmotu stavby a architektonický detail.

Odkaz na starší dokumentaci:
OA:
Dochována řada projektů obdobných domů od konce 19.století. Jsou uvedeny v souborném přehledu archivní dokumentace. Jejich přesnější identifikace nebyla možná pro nedostatečné mapové podklady.

Ostrožské Předměstí č.90 (Dlouhá ulice) (p.č.478)

Řadový přízemní dům se zvýšeným podstřeším podélně orientovaný ke komunikaci na severní straně ulice Dlouhé při vyústění prostoru návsi, výrazně ustupující oproti sousednímu domu čp.91.

Po dobu průzkumu přes opakované pokusy trvale nepřístupný.

Hlavní uliční průčelí je členěno dřevěnými vjezdovými vraty s nadsvětlíkem s rovným nadpražím a třemi trojdílnými okny. Sokl, fabionová korunní římsa, pod ní pás s pozůstatky staršího geometrizujícího dekoru s obdélnými panely plastické omítky a svislými vodorovně rýhovanými pásky.
Před domem zahrádka s historizujícím kovovým plotem ze svislých tyčí s vkládanými a ohýbanými prvky.

Střecha sedlová se hřebenem rovnoběžným s podélným průčelím, krytá dvoudrážkovou pálenou krytinou. V ploše střechy dva plechové oválné historizující vikýře.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1827 zachycuje na místě dnešní stavby dům rovněž podélně orientovaný ke komunikaci se středním rizalitem a vstupem z dvorní strany. Tento dům přiléhal těsně k sousednímu č.91 a jeho jihozápadní průčelí bylo výrazně sešikmené. Dnešní podoba domu, z něhož se vydělilo sousední č.231 je pravděpodobně výsledkem radikální rekonstrukce, která svým stářím nepřesahuje třetí čtvrtinu 19. století. Existenci případných starších konstrukcí je třeba prověřit doplňujícím stavebně historickým průzkumem.

Hodnocení:
Stavba ze třetí čtvrtiny 19.století, hmotově tradiční, s dochovaným architektonickým detailem a uličním průčelím znehodnoceným typovými výplněmi.
Spoluvytvářející prostor horního ukončení bývalé návsi.
Má význam jakožto urbanisticky stabilní prvek historické struktury.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Případným dalším stavebním zásahům musí předcházet doplnění stavebně historického průzkumu, z jehož poznatků je třeba následně vycházet.
Další stavební zásahy musí respektovat dochované hodnoty exterieru i interieru stavby, její hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh.
Je třeba především rehabilitovat průčelí znehodnocené bezohlednými mladšími úpravami osazením vícetabulkových užších oken.

Ostrožské Předměstí č.116 (Dlouhá ulice) (p.č.?)

Přízemní dům se sýpkovým polopatrem s kolmo navazujícím přízemním severním hospodářským dvorním křídlem na východní straně ulice Dlouhé.

Má dispozici na principu podélného šířkového jednotraktu.

Průčelí členěno dvoukřídlovým, trojdílným, dvěma dvoukřídlovými okny a novějšími vjezdovými vraty s rovným nadpražím. Okna propojena vpadlým pásem v omítce v celé šíři průčelí, nad levým oknem dva svislé průduchy sýpkového podstřeší. Odstupňovaná hranolová korunní římsa. Okna dvoukřídlová dělená do kříže. Trojdílné okno rovněž starší dělené. Hladká vápenná omítka.

Sedlová střecha se hřebenem paralelním s hlavním průčelím, krytá bobrovkou.

Vnitřní prostory s rovnými podhledy.

Stavební historie:
Novostavba z 20. - 30.let na místě staršího domu.

Hodnocení:
Hmotově a dispozičně tradiční zemědělská usedlost, kvalitní stavitelská práce z období první republiky, dochovaná bez podstatnějších rušivých zásahů.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Je třeba respektovat hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh jednotlivých staveb usedlosti i jejich vzájemné vazby.

Ostrožské Předměstí č.426 (p.č.406)

Přízemní dům na jihovýchodní straně ulice k trati.
K domu přistavěna znešvařující garáž.

Novodobá dispozice nárožního domu na lichoběžníkovém půdorysu.
Nároží sešikmené.

Historizující průčelí. Hlavní uliční průčelí čtyřosé s jedním a dvěma okny dvoukřídlovými okny dělenými do kříže a vstupními dřevěnými dveřmi s nadsvětlíkem s rovným nadpražím. Otvory v pravoúhlých olištovaných šambránách s uchy se závěsky. Profilované nadokenní římsy s průběžným plochým páskem. V supraportě kartuše a florální rozvilinové motivy. Přímé parapetní římsy s plošším průběžným páskem a tumbové parapetní výplně pod okny, ve středu s motivem mušle se závěsky. Plocha mezi pod a nadokenní římsou s motivem cihelného obkladu. Profilovaná korunní římsa se zubořezem. Levá jednookenní část průčelí mírně předstupuje. Sešikmené levé nároží s jedním oknem s obdobným členěním jako na hlavním průčelí.

Střecha sedlová se hřebenem rovnoběžným s uličním průčelím, nad sešikmeným nárožím zvalbená.

Vnitřní prostory plochostropé.

Garáž - břizolit, velmi plochá pultová střecha krytá vlnovkou.

Stavební historie:
Novostavba z roku 1897.

Hodnocení:
Stavba z období historismu konce 19.století s hodnotným eklektickým průčelím.
Parazitní garáž.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Je třeba respektovat hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh stavby a její hodnotné průčelí.
Garáž po dožití k asanaci.

odkaz na starší dokumentaci:
OA:
- pro stavitele Josefa Schaniaka Josef Šuta 1897, obsahuje půdorys, řez, krov, situaci a pohled.
Historizující eklektické průčelí.

Ostrožské Předměstí č.439 (p.č.416)

Situován za tratí, paralelně s ní.

Dům s návratím s kolmo orientovaným dispozičním jádrem a krytým vjezdem - návratím po straně světnice.

Průčelí členěno dvěma okny světnice a dřevěnými svisle bedněnými olištovanými vraty návratí se segmentovým nadpražím. Okna dvoukřídlová dělená do kříže. Hladké se soklem a profilovanou korunní římsou.

Sedlová střecha krytá dvoudrážkovou pálenou krytinou, nad světnicí a návratím se hřebenem rovnoběžným s uličním průčelím, nad dvorním křídlem kolmo k němu orientovaná.

Vnitřní prostory plochostropé.

Stavební historie:
Novostavba z roku 1897 podle projektu ostrožského stavitele Josefa Šuty.

Hodnocení:
Hmotově a dispozičně tradiční téměř intaktně dochované obytné stavení s hospodářským zázemím. Kvalitní stavitelská práce z konce 19.století kontinuálně navazující na tradiční hliněnou lidovou architekturu.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Je třeba respektovat hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh stavby a její hodnotné průčelí.

odkaz na starší dokumentaci:
OA:
- domky Adolfa Hahna Nr.I, II, III, IV, V, stavitel Josef Šuta 1897, obsahuje půdorysy, pohledy, řezy, výkresy krovu (čp. 430, 431, 432, ...)

Ostrožské Předměstí č.440 (p.č.417)

Na západní straně ulice k trati. Galerie.
Řadový přízemní dům s navazujícím severním dvorním křídlem, dvůr se na východní straně uzavírá zděnou kolnou.

Dispozice na principu šířkového dvoutraktu.

Průčelí s obkladem z keramických bílých pásků, sokl obložen černým opaxitem. Tři okna pásová respektive pětidílná dělená (střední tři díly mají úzké horní větrací křídlo). Po levé straně vjezdová brána s rovným nadpražím. Po pravé straně novější vstup znešvařený reklamním poutačem galerie.

Vnitřní prostory plochostropé.

Stavební historie:
Dochovaná stavební podoba domu je výsledkem radikální rekonstrukce ve čtyřicátých letech 20.století podle projektu stavitele Pilky z Veselí.

Hodnocení:
Hmotově tradiční dům s hospodářským zázemím s hodnotnou pozdně funkcionalistickou úpravou průčelí.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Je zapotřebí, aby případné stavební úpravy respektovali dochované prostorové a hmotové členění domu i jeho hodnotné průčelí.

Ostrožské Předměstí č.467 (p.č.436)

Situován za tratí, paralelně s ní.

Má kolmo orientované dispoziční jádro s navazujícím hospodářským dvorním křídlem. V uličním křídle vedle světnice hloubková průchozí vstupní síň a z ní přístupná druhá světnice, po její straně pak krytý vjezd - návratí.

Hlavní severní průčelí se zvýšeným podstřeším, má průčelí členěno dvěma okny světnice, vstupnímu dveřmi dvoukřídlovými hladkými s trojdílným nadsvětlíkem s rovným nadpražím, dalším oknem a vjezdovými vraty návratí se segmentovým záklenkem. Sokl, hranatá korunní římsa. Horní část plochy průčelí do výše horní třetiny oken s plastickou omítkou, dolní hladká. Okna dělená do kříže dvoukřídlová. Rozhraní zvýrazněno pilovitým motivem. Horní třetina oken a dveří lemována pravoúhlými plochými šambránami, dole ukončenými kruhovými terči. Nad okny probíhá plochá kordonová římsa oddělující sýpkové polopatro. Po stranách průčelí ploché lisénové pásy. Hladký sokl červeně zvýrazněný, žlutá vápenná omítka, plastické plochy červenohnědé.

Vnitřní prostory s rovnými podhledy.

Stavební historie:
Novostavba podle projektu ostrožského stavitele Josefa Šuty.

Hodnocení:
Hmotově a dispozičně tradiční téměř intaktně dochované obytné stavení s hodnotným uličním průčelím. Kvalitní stavitelská práce z konce 19.století kontinuálně navazující na tradiční hliněnou lidovou architekturu.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Je třeba respektovat hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh stavby a její hodnotné průčelí.

odkaz na starší dokumentaci:
OA:
- stavitel Josef Šuta 1902, obsahuje situaci, půdorys, pohled a řez

Ostrožské Předměstí č.511 (Na Láně) (p.č.511)

Přízemní obytný dům v navazujícím dvorním hospodářským křídlem při vstupu do čtvrti Na Láně.

Dispozice se střední průchozí síní, od níž napravo leží světnice, nalevo komora a vedle ní návratí.

Severní uliční průčelí členěno novějšími dřevěnými vraty návratí s nadsvětlíkem s rovným nadpražím, svislým obdélným okénkem komory, vstupními dřevěnými původními dveřmi s rovným nadpražím, a dvěma okny světnice dělenými do kříže. Před vstupními dveřmi žudro, omodřený sokl.

Střecha sedlová se hřebenem rovnoběžným s uličním průčelím, krytá dvoudrážkovou pálenou krytinou, která kryje i shora oblouk žudru.

Vnitřní prostory s rovnými podhledy.

Stavební historie:
Novostavba mezi lety 1910-12 podle typového projektu ing. Mrkvy. Je součástí zástavby nové čtvrti Na láně, vzniklé po katastrofální povodni v roce 1910.
(pozn.:
- Ing. Mrkva, autor většiny popovodňových staveb, byl jedním z čelných představitelů hnutí za "obrodu lidových slohů stavebních". S jeho pracemi se setkáváme i v jiných obcích na Slovácku.
- Dle dobových popisů byly některé domky zdobeny maléreckami z Kvačic a Ratíškovic, na jejich výzdobě se též podílel akademický malíř Jano Köhler, který ozdobil i předměstskou zvonici.)

Hodnocení:
Hmotově a dispozičně tradiční dům, je hodnotným dokladem uvědomělých snah oživení lidové tradice na začátku 20.století. Součást zástavby nové čtvrti Na láně. Jediný téměř intaktně dochovaný vzorový dům se žudrem.
Stavební statut města Uherský Ostroh a městyse Předměstí vypracovaný ing.Ivo Benešem v r.1922 řadí slovácké domky Na láně mezi památky.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Je třeba respektovat dochované hodnoty exterieru i interieru stavby, její hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh i hodnotné průčelí. Pro případnou obnovu je k dispozici původní plánová dokumentace.

odkaz na starší dokumentaci:
OA:
- polohopisný plán čtvrti Na Láně - ing.Antonín Mrkva
- vzorový typový dům - ing.Antonín Mrkva ?, obsahuje půdorys přízemí, základy, pohled, krov, řez
Půdorys navazující na tradiční dům s podélně orientovaným dispozičním jádrem. Ve středu vstupní síň, z níž je ve dvorním traktu vydělena kuchyně. Ze síně napravo přístupný pokoj, nalevo úzká komora. Vedle komory situován průjezd. Průčelí hladké s profilovanou korunní římsou a barevně odlišeným podrovnáním. Vstup zdůrazněn žudrem. Napravo od něj dvě okna světnice - dvoukřídlová, šestitabulková s obíleným šambránovým lemujícím pásem. nalevo od žudra malé obdélné okénko komory a vedle něj vjezdová vrata návratí s rovným nadpražím.

Ostrožské Předměstí č.528 (Jiráskovo náměstí) (p.č.496)

Přízemní rohový dům na jihovýchodní straně náměstí.

Má stejnou dispozici jako dům č.511.

Hlavní průčelí do náměstíčka je členěno vjezdovými vraty návratí, svislým obdélným okénkem komory, vstupními dveřmi panelovanými částečně prosklenými a dvěma okny světnice, dvoukřídlovými dělenými do kříže, mezi okny pravoúhlá nika. Vjezdová vrata mají nízké segmentové nadpraží, jsou svisle bedněná v olištováním s obloučky.

Střecha sedlová s hřebenem rovnoběžným s hlavním podélným průčelím, krytá dvoudrážkovou pálenou krytinou. Na nároží nad světnicí zvalbená.

Vnitřní prostory plochostropé.

Stavební historie:
Postaven po r.1910 dle stejného vzorového projektu ing. Mrkvy jako č.511, ovšem bez žudru.

Hodnocení:
Hmotově a dispozičně tradiční dům, je hodnotným dokladem uvědomělých snah oživení lidové tradice na začátku 20.století. Součást zástavby nové čtvrti Na láně. Vzorový dům bez žudru dochovaný bez podstatnějších rušivých zásahů. Stavební statut města Uherský Ostroh a městyse Předměstí vypracovaný ing.Ivo Benešem v r.1922 řadí slovácké domky Na láně mezi památky.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Je třeba respektovat dochované hodnoty exterieru i interieru stavby, její hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh i hodnotné průčelí. Pro případnou obnovu je k dispozici původní plánová dokumentace.

Ostrožské Předměstí č.85 (Hradištská ulice) (p.č.360)

Řadový koncový přízemní dům s obytným podkrovím na jižní straně ulice Hradištské. Podélně orientovaný ke komunikaci. Na východní straně pilířová brána po stranách se symetrickými brankami pro pěší.

V době průzkumu přes opakované pokusy nepřístupný.

Hlavní uliční průčelí s pozůstatky původního členění se soklem a nárožní bosáží. Je trojosé se středním mělkým patrovým rizalitem zdůrazněným nárožní bosáží. Rizalit zakončen štítem s polovalbou lemovaným lisénovým pásem, ve štítě kruhový otvor. Trojdílná okna.

Střecha sedlové s polovalbami, se hřebenem rovnoběžným s uličním průčelím. Dvoudrážková pálená krytina.

Stavební historie:
Novostavba z počátku 20. století.

Hodnocení:
Vila z počátku 20. století s hodnotným geometrizujícím uličním průčelím architektonicky degradovaným necitlivým osazením typových výplní.
Součást dochovaného souboru staveb z přelomu století.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Případným dalším stavebním zásahům musí předcházet doplnění stavebně historického průzkumu, z jehož poznatků je třeba následně vycházet.
Další stavební zásahy musí respektovat dochované hodnoty exterieru i interieru stavby, její hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh a dochovaný architektonický detail (oplocení).
Je třeba především rehabilitovat průčelí znehodnocené bezohlednými mladšími úpravami osazením vícetabulkových užších oken. Původní členění fasády je dosud dobře čitelné v členění dekoru.

Ostrožské Předměstí č.183 (Chaloupky) (p.č.328/2)

Domek v řadové zástavbě v severní části chaloupek.
Na západní straně má předstupující krátké přízemní křídlo přístavby.

Má hloubkově orientované trojprostorové dispoziční jádro.

Uliční průčelí v předstupující části se vstupními dřevěnými dveřmi svisle bedněnými. Vlastní štítové průčelí dvojosé s okny dvoukřídlovými dělenými do kříže. Hladké s tvrdou omítkou.

Střecha sedlová se hřebenem kolmým ke štítovému průčelí. Krytá bobrovkou.
Krátké křídlo přístavby s pultovou střechou.

Vnitřní prostory plochostropé.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1827 zde zachycuje podélně orientovanou chalupu, jejíž parcela se posléze hloubkově rozdělila.
Dochovaná stavební podoba domu nepřesahuje svým stářím konec 19.století. Stavebně upravován v období první republiky.

Hodnocení:
Hmotově a dispozičně tradiční stavba bez podstatnějších rušivých zásahů. Jeden z posledních domů s kolmou orientací. Součást malebné domkářské zástavby Hliníků.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Další stavební zásahy musí respektovat hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh stavby.
Uliční průčelí vyžaduje úpravu hladkou vápennou omítkou.
Přístavek k asanaci.

Ostrožské Předměstí č.203 (Chaloupky) (p.č.339/2)

Domek v řadové zástavbě.
Přes ulici dvorek se dvěma drobnými hospodářskými stavbami - původně stodůlka.

Trojprostorové dispoziční jádro.

Hlavní uliční průčelí je členěno dvěma dvoukřídlovými okny a vstupními dveřmi síně s trojdílným nadsvětlíkem s rovným nadpražím. Okna a vstupní dveře v šambránách pravoúhlých s uchy se závěsky a klenákem v nadpraží. Má barevně odlišený sokl. Je převýšené s vodorovným panelem plastické omítky v celé šíři průčelí s rámem v rozích vybraným.

Střecha sedlová se hřebenem rovnoběžným s podélným uličním průčelím. Dvoudrážková pálená krytina.

Zděný z nepálených cihel.

Vnitřní prostory plochostropé.

Stavební historie:
Novostavba z přelomu 19. a 20.století.

Hodnocení:
Hmotově a dispozičně tradiční stavba s hodnotným průčelím, součást malebné chalupnické a domkářské zástavby Chaloupek. Bývalá stodůlka architektonicky degradovaná.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Další stavební zásahy musí respektovat hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh stavby a její hodnotné průčelí.

Ostrožské Předměstí č.212 (Chaloupky) (p.č.336/2)

Dům s návratím v řadové zástavbě v Chaloupkách.

Má hloubkově orientované trojprostorové dispoziční jádro, po straně světnice otevřený průjezd - návratí.

Převýšené uliční průčelí. Historizující členění zčásti zachováno. Starší typové čtyřdílné okno s průběžnou parapetní profilovanou římsou, průběžná nadokenní římsa. Po stranách vjezdových vrat s rovným nadpražím svisle bedněných laťovaných bosované lesénové pásy. Podobný pás na protějším nároží. Profilovaná korunní římsa se zubořezem. Sokl obložený kabřincem. Plastická omítka.

Střecha sedlová se hřebenem rovnoběžným s uličním průčelím. Dvoudrážková pálená krytina.

Vnitřní prostory plochostropé.

Stavební historie:
Novostavba z počátku 20.století, vznikla spolu se sousedním domem č.328 rozdělením domu staršího, stavební úpravy v 50.letech.

Hodnocení:
Hmotově a dispozičně tradiční dům s hodnotným historizujícím průčelím z počátku 20.století znehodnocenými typovými výplněmi.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Další stavební zásahy musí respektovat hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh stavby, vyžaduje nápravu uličního průčelí s osazením atypických výplní.

Ostrožské Předměstí č.241, 262, 263 (Chaloupky) (p.č.339)

Bývalá škola rozdělená stavebně na tři domy s č.241, 262, 263, s podélnou orientací k cestě.
Mezi domy 203 a 341 parazitní přístavek, na štítové průčelí č.263 navazuje nižší přístavek.
Proti č.241 stodůlka.

Dispozice upravena po rozdělení na tři domy.

Podélné jižní uliční průčelí hladké s fabionovou korunní římsou:
Levý dům č.263 s nevhodnou břizolitovou omítkou a trojdílným typovým oknem. Střední část s č.262 má dvě dvoukřídlová šestitabulková okna dělená do kříže a vstupní dveře s nadsvětlíkem s rovným nadpražím z období první republiky, sokl barevně odlišený do výše parapetu, tvrdá omítka. Pravá část č.241 má tvrdou stříkanou omítku, s typovým dvoukřídlovým neděleným oknem, vstupními dveřmi dřevěnými panelovanými s nadsvětlíkem s rovným nadpražím a dalšími dvěmi dvoukřídlovými okny.
Boční průčelí č.263 s představěným přístavkem se štítem z bílých cihel. Štít zadní rovněž zčásti nově vyzděn z bílých cihel.
Zadní průčelí severní do uličky naproti domu č.356 po pravé straně s přístavkem dřevníku hrázděné kce s velmi nízkou pultovou střechou. Vlastní průčelí s fabionovou korunní římsou, v levé části profilovanou. Po levé straně má okénko komory, dvě dvoukřídlová nedělená okny domu č.241. Střední část, tj. dům č.262 má dvoukřídlové okno dělené do kříže v obílené šambráně, tyto dvě části s hladkou vápennou omítkou. Pravá část č.263 s břizolitovou omítkou a trojdílným typovým oknem.

Společná vysoká sedlová střecha s námětky, se hřebenem rovnoběžným s podélným uličním průčelím, po stranách s polovalbami. Krytá bobrovkou. Přístavek č.263 s nižší střechou sedlovou paralelní se střechou hlavního domu.

Zděný převážně z nepálených cihel.

Rovné podhledy.

Stodůlka proti č.241 zděná z nepálených cihel s hladkou vápennou omítkou se středním vjezdem s dřevěnými vraty se začleněnou vstupní brankou s trámovým průvlakem. Po pravé straně na stodůlku navazuje ohradní zeď z bílých cihel.
Sedlová střecha se hřebenem rovnoběžným s uličním průčelím, krytá dvoudrážkovou pálenou krytinou.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1827 zachycuje na tomto místě místě menší chalupu, kterou obec koupila v roce 1838 a přeměnila na školu.
Hmotově tradiční stodůlka č.241.

Hodnocení:
Bývalá stará předměstská škola ze třetí čtvrtiny 19.století, architektonicky degradovaná rozdělením na tři samostatné domy a jejich svépomocnými úpravami. Důležitý prvek kulturní a historické kontinuity místa.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Následující stavební úpravy by měly směřovat k opětovnému sjednocení stavby. Případné stavební zásahy musí respektovat hmotový rozvrh stavby a dochované autentické konstrukce.

Ostrožské Předměstí č.328 (Chaloupky) (p.č.336/1,443)

Řadový přízemní dům paralelně s komunikací s navazujícím východním křídlem a domkem na ně navazujícím, orientovaným do zadní uličky.

V době průzkumu přes opakované pokusy trvale nepřístupný. Zadní domek neobydlený, opuštěný.

Uliční jižní průčelí předního domu členěno oknem, vstupními dveřmi dřevěnými panelovanými s nadsvětlíkem s rovným nadpražím a dalšími dvěma okny. Okna dvoukřídlová dělená do kříže. Propojená vpadlým pásem v omítce. Hranatá římsa.

Sedlová střecha se hřebenem rovnoběžným s uličním průčelím. Dvoudrážková pálená krytina.

Uliční severní průčelí zadního domku členěno dvěma a jedním oknem. Okna dvoukřídlová šestitabulková s pravoúhlými šambránami. Má profilovanou korunní římsu, pod ní vlysový pás, zalamující se do postranních svislých lisénových pásů. Nízký sokl.
Po pravé straně na průčelí navazuje vstupní branka dvoukřídlová dřevěná s rovným nadpražím.

Střecha sedlová se hřebenem rovnoběžným s uličním průčelím. Krytá dvoudrážkovou pálenou krytinou.

Zděný z nepálených cihel na podezdívce z pálených cihel.

Stavební historie:
Pravděpodobně novostavba z počátku 20.století, vzniklá rozdělením domu na p.č.336. Průčelí předního domu v úpravě z období první republiky.
Existenci případným starších konstrukcí může prokázat pouze doplnění SHP.

Hodnocení:
Hmotově tradiční součást malebné chalupnické a domkářské zástavby v Chaloupkách, zadní domek s hodnotným průčelím.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Případným stavebním zásahům musí předcházet doplnění stavebně historického průzkumu, z jehož poznatků je třeba následně vycházet. Je přitom třeba respektovat hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh staveb i hodnotné zadní severní průčelí.
Domek zadní není trvale obydlen, prodlužování této situace by mohlo vést ke zhoršení jeho stavebně technického stavu.

Ostrožské Předměstí č.356 (Chaloupky) (p.č.326/3)

Domek naproti zadnímu průčelí bývalé školy, v řadové zástavbě, druhotně koncový.

Má trojprostorové tradiční dispoziční jádro.

Hlavní jižní uliční průčelí dělené dvěma dvoukřídlovými okny světnice dělenými do kříže a vstupními dveřmi síně s rovným nadpražím. Sokl do výše parapetu oken z umělého kamene. Okna v šambránách, které se nad okny střechovitě zvedají. Nad nimi panely z plastické omítky. Vstupní dveře z období první republiky dřevěné s obdélnými svislými stupňovitě se zvedajícími výřezy. Odstupňovaná korunní římsa.
Dvorní průčelí hladké.

Střecha sedlová se hřebenem rovnoběžným s uličním průčelím. Dvoudrážková pálená krytina.

Vnitřní prostory plochostropé.

Stavební historie:
Novostavba nebo radikální přestavba z 20. - 30.let 20.století.

Hodnocení:
Hmotově a dispozičně tradiční dům z období první republiky s hodnotným geometrizujícím průčelím. Součást malebné domkářské zástavby Chaloupek.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Další stavební zásahy musí respektovat hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh stavby.

Ostrožské Předměstí, základní škola (Školní ulice) (p.č.400)

Dvoupatrová volně stojící budova školy.
Na přední blok stavby napojena symetricky dvě krátká kolmá křídla, po pravé straně přístavba nového křídla rovněž dvoupatrového.

Dispozice na principu šířkového trojtraktu se střední chodbou.

Podélné uliční průčelí má po obou stranách nárožní čtyřosé rizality. Střední část je sedmiosá. Přízemí má průběžnou bosáž, patra hladká. Postranní rizality s lisénovými rámy. V ose vstupní portál půlkruhově zaklenutý s postranními pilíři, v supraportě datovací deska s letopočtem 1892. Za ní probíhá průběžná profilovaná kordonová římsa. Profilovaná korunní římsa na konzolách. Patra s tvrdou hladkou vápenocementovou omítkou. Přízemí s tvrdou omítkou stříkanou. Okna jsou dvoukřídlová s nízkým dolním výklopným větracím křídlem. V přízemí s vodorovnou přímou parapetní římsou. Sokl, v něm okénka sklepa.
Přístavba po pravé straně s břizolitovou omítkou, kabřincovým soklem. Typové výplně.
Boční uliční průčelí hlavní budovy školy je v přízemí šestiosé, dvě okna po pravé straně slepá. Má obdobné členění jako hlavní průčelí. Patro je hladké lemováno lisénovými pásy. Na ose v prvním a druhém patře dvě okna.
Dvorní průčelí hladké, po stranách s krátkými křídly. Část mezi nimi se středním schodišťovým rizalitem.

Střecha valbová. Krytá eternitovými šablonami.
Přístavba s plochou střechou.

Vnitřní prostory plochostropé.

Stavební historie:
Novostavba z roku 1892.
Stavební úpravy v období první republiky, přístavba ze sedmdesátých let.

Hodnocení:
Budova školy. Stavba z období historismu konce 19.století s hodnotným průčelím ochuzeným stavitelskou úpravou z období první republiky.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Je třeba respektovat dochované hodnoty exterieru i interieru stavby, její hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh. Dostavba vyžaduje architektonické přeřešením a přizpůsobení stavbě starší.

Ostrožské Předměstí č.482 (Školní) (p.č.31)

V zalomení ulice Školní východně od školy, paralelně orientovaný s komunikací, rohový koncový přízemní dům.
Na přední dům na severní straně navazuje hospodářské dvorní křídlo, podél dvorního průčelí zděná prosklená veranda, dvůr ohrazen od ulice zdí zděnou z pálených cihel.

Trvale nepřístupný, pravděpodobně neobydlený.

Podélné uliční průčelí je šestiosé se středním velmi plochým rizalitem, zakončeným stylizovaným volutovým štítem. Po levé straně jsou vstupní postsecesní dveře s nadsvětlíkem s rovným nadpražím. Okna dvoukřídlová dělená do T, v pravoúhlých šambránách s uchy se závěsky. Nad okny přímé parapetní římsy a vybraný geometrizovaný panel v nadpraží. parapetní výplně obdélné, ve středu s terči. Střední okna mají pod oknem vybraný parapetní pás po stranách se závěsky. Přímé parapetní římsy propojeny páskem. Okna ve středním rizalitu mají po stranách stylizované kanelované pilastry. Střední rizalit má pásovou rustiku. Boční strany průčelí mají nadpraží oken propojeno pásem hrubé omítky. Sokl. Profilovaná korunní římsa. Ve štítě rizalitu jedno okno děleno do T.
Boční průčelí hladké se dvěma okny stejnými jako okna na bočních částech hlavního průčelí.
Navazující ohradní zeď dvora s pilířovou vjezdovou bránou.
Dřevěná vrata svisle bedněná.
Hladká tvrdá omítka.

Sedlová střecha se hřebenem rovnoběžným s podélným průčelím, s oboustrannou polovalbou krytá eternitovými šablonami. Vikýř středního rizalitu má sedlovou střechu se hřebenem kolmo orientovaným k hlavnímu.
hospodářské dvorní křídlo s pultovou střechou krytou dvoudrážkovou pálenou krytinou.

Zděný z nepálených cihel, sokl z cihel pálených.

Stavební historie:
Dům není zachycen mapou stabilního katastru z r.1827.
Vznikl jako novostavba na počátku 20.století podle proketu B.Holomka z r.1906.

Hodnocení:
Hmotově tradiční dům s hodnotným historizujícím průčelím bez podstatnějších rušivých zásahů.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Případným stavebním zásahům musí předcházet doplnění stavebně historického průzkumu, z jehož poznatků je třeba následně vycházet. Je přitom třeba respektovat dochované hodnoty exterieru i interieru stavby, její hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh.
K obnově domu lze využít dochovanou původní dokumentaci.

odkaz na starší dokumentaci:
OA:
- dům Josefa Jánů, c.k. berního oficiála - nároží u školy
- Bart. Holomek 1906?, obsahuje situaci, řez, sklep, půdorys, krov, pohled
Eklektické průčelí.

620

Ostrožské Předměstí č.20 (Sokolská ulice) (p.č.2)

Dvoupatrová stavba na severovýchodní straně ulice, volně stojící, levá předstupující jednopatrová část s terasou, po pravé straně vstup.
Má zvýšenou úroveň přízemí.
Původní dispozice znepřehledněna mladšími úpravami.
Průčelí s typovými výplněmi a kabřincovým soklem.
Zachován pouze funkcionalistický požární žebřík.
Vnitřní prostory plochostropé.

Stavební historie:
Bývalá okresní nemocenská pokladna.
Novostavba podle plánů brněnského architekty Kopřivy z roku 1925, upravovaná stavitelem Machem v roce 1933.
Stavební úpravy v 70.letech.

Hodnocení:
Kvalitní funkcionalistická stavba architektonicky zcela degradovaná neumělými stavebními úpravami v 70. letech.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Vyžaduje všestrannou rehabilitaci, k níž lze využít původní plánovou dokumentaci.

odkaz na starší dokumentaci:
OA:
- novostavba okresní nemocenské pokladny u školy vedle sokolského hřiště dle plánů architekta Kopřivy z Brna, 1925, obsahuje pohledy, základy, půdorysy přízemí a patra, řez a situaci
- František Mach 1933, obsahuje půdorysy, pohled, řezy

Ostrožské Předměstí č.1 (p.č. 1/1 - 8)

Bývalý panský dvůr situovaný na jihovýchodním okraji historického jádra Předměstí, na nároží ulice Sokolské a Veselské.
Budovy dvora jsou seskupeny kolem dvou nádvoří.
Severní čtvercové je vymezeno jihovýchodním křídlem paralelním s ulicí Veselskou, které se zalamuje na severní straně ve tvaru asymetrického písmene T (na p.č.1/1). Na toto severovýchodní křídlo navazuje v jeho prodloužení na západní straně patrový obytný dům (na p.č.1/4). Na straně jihozápadní je to další samostatné křídlo, oddělující obě nádvoří.
Druhé jižní nádvoří lichoběžného půdorysu sestává z jihozápadního křídla přibližně rovnoběžného z ulicí Sokolskou (na p.č.1/2) a zaniklého křídla severozápadního, z něhož zůstaly zachovány pouze sklepy (na p.č.1/3 a 1/7). Uprostřed nádvoří je vestavěn volně stojící objekt (na p.č.1/8).
Ke dvoru patří i dům na severozápadní straně (na p.č.1/3).

- dům č.? (p.č.1/4)

Bývalý byt správce velkostatku.
Patrový obytný, přímo navazující severovýchodní hospodářské křídlo na p.č.1/1.

Má dispozici na principu šířkového dvoutraktu.
V přízemí ze dvora vstupní síň, od ní nalevo vede schodiště do sklepa a do patra.

Vstupní podélné průčelí severovýchodní s nestejnorodými výplněmi, zčásti typovými dvoukřídlovými okny. Po pravé straně ještě dvě starší dvoukřídlová okna dělená do kříže. Má fabionovou korunní římsu. V soklu okénko od sklepa. V levé části střechy je vikýř se sedlovou stříškou, dřevěný, svisle bedněný.
Průčelí jihozápadní do zahrady, resp. vnitřního dvora v levé části dvouosé, v pravé čtyřosé, s odlišnou barevnou tvrdou omítkou. Obě mají dvoukřídlová okna nedělená nebo do kříže. V přízemí v pravé části vstupní dveře částečně prosklené. Profilovaná korunní římsa.

Sedlová střecha ve štítě zvalbená, přední část s bobrovkou, zadní s dvoudrážkovou pálenou krytinou.

Sklep je pokračováním sklepa pod hospodářským křídlem dvora. Má stejnou podélnou valenou klenbu převážně cihelnou, v boční stěně s okénkem se segmentovým záklenkem. Klenba ve

vrcholu podélně předělena zdí odpovídající podélné nosné zdi patra. Sklep je přístupný po dřevěných jednoramenným schodech ze vstupní síně se segmentovou valenou klenbou se stoupající vrcholnicí.
Prostor síně v přízemí zaklenut ve východní polovině segmentovou valenou klenbou s osou kolmou k podélnému průčelí. Zbývající část síně má valenou klasicistní klenbu s osou paralelní s podélným průčelím s jedním párem styčných lunet, Obdobnou klenbu má i místnost za síní ve dvorním traktu, kde jsou styčné lunety pětiboké. Ve zdi oddělující síň od výstupního na nástupního ramene schodiště otvory se stlačenými pasy. Rovněž schodiště do patra dřevěné. Výstupní rameno do patra s nízkou stlačenou valenou klenbou se stoupající vrcholnicí.

- křídlo jihovýchodní (p.č.1/1)

Křídlo podélně orientované s ulicí Veselskou podél severního nádvoří. Směrem do dvora přístavek.

Šířkový dispoziční dvoutrakt, adaptace na šatny a kanceláře. Podsklepené: systém sklepů přístupný přes objekt na p.č.1/8, sklep pod celým křídlem, napojen kolmo na sklep pod kolmým křídlem a navazující vybíhající sklep na p.č.152. Podélně orientovaný sklep rozdělen na tři díly.

Vnější podélné průčelí jihovýchodní ke komunikaci je hladké, s nestejnorodými výplněmi (mezi nimi několik dělených oken a širší nedělená z 50.let). Přibližně ve středu představěn přízemní přístavek se sedlovou střechou se hřebenem kolmým k hlavnímu průčelí.
Průčelí severozápadní do dvora s povrchovou úpravou břizolitem a typovými výplněmi.
Štítové průčelí jihozápadní se štítem skoseným polovalbou. Má tvrdou omítku. Nestejnorodé otvory, některé starší zamřížované.

Střecha sedlová se hřebenem rovnoběžným s podélným průčelím, zakončená polovalbou, přístavek do dvora s pultovou střechou. Do dvora vikýře s pultovými střechami. Dvoudrážková pálená krytina. Střecha dělena požárními zdmi na tři díly.

Vnitřní prostory přízemí plochostropé.
Sklep s valenou klenbou s osou paralelní s podélným průčelím, sestávající ze tří dílů. Vysoká převýšená klenba zděná převážně z kamene v části jižní, střední část s nižší cihelnou klenbou odlišného profilu, půdorysně posunutá, jsou v ní boční průduchy se segmentovými záklenky, třetí díl klenby rovněž cihelný. Výškové rozdíly mezi jednotlivými

částmi nepatrné.
Propojení se sklepem pod kolmo napojeným křídlem severovýchodním půlkruhově zaklenutým pasem.

- křídlo severovýchodní (p.č.1/1)

Kolmo orientované vzhledem k ulici Veselské a výše popsanému křídlu jihovýchodnímu, s předstupující částí směrem ke komunikaci.
Je patrové.

Do dvora přistavěna rampa.
Podsklepené, sklepy kolmo navazující na křídlo jihovýchodní. Má dispozici na principu podélného jednotraktu, využíváno v přízemí jako sklady.

Štítové průčelí jihovýchodní je vodorovně rozděleno plochou kordonovou římsou. Římsa profilovaná, oddělující štít skosený polovalbou, lemovaný profilovanou římsou. V něm dvě zamřížovaná okna s provlékanými mřížemi. Po levé straně mírně předstupující přístavba s pultovou střechou s nestejnorodými výplněmi. Před vlastní štítové průčelí nevhodně umístěna rozvodná skříň.
Podélné vnější boční severovýchodní průčelí je hladké s plochou kordonovou římsou oddělující patro a profilovanou římsou korunní. V přízemí i patře zazděná okna. Dochována některá okénka sýpkového polopatra směrem k obytnému domu ve dvoře. Jsou obdélná s provlékanými mřížemi, z vnitřní strany mají segmentové záklenky.
Dvorní průčelí s nestejnorodými výplněmi.

Má sedlovou střechu se hřebenem rovnoběžným s podélným průčelím. Krytina dvoudrážková pálená a bobrovka.
Podélná rampa do dvora kryta pultovou střechou z vlnitého plechu.

V přízemí v přední části má valenou stlačenou klasicistní klenbu s osou rovnoběžnou s podélným průčelím, se čtyřmi páry lunet. Část skladů na ni navazující má ploché stropy.
Sklep s valenou cihelnou nižší klasicistní klenbou s osou rovnoběžnou s podélným průčelím.
Navazuje na něj šikmo další sklep vybíhající ven z objektu s vyústěním na návsi před č.3. Je situován pod p.č.152 a dvorem domu č.3. Za schodištěm ze vstupní šíje zasahuje do chodby válcové těleso studny. Je klasicistní valeně klenutý. Klenba podpírána klenebními stlačenými širokými pasy. Cihelná. Ve stropě otvory, ústící do větracích komínků (na p.č.152).

- křídlo jihozápadní

Samostatné, kolmo orientované ke komunikaci.
Odděluje obě vnitřní nádvoří.

Nebylo pro průzkum zpřístupněno.

Jihozápadní průčelí hladké s tvrdou omítkou. Fabionová korunní římsa. Nevhodné nové skládané typové okno.
Severovýchodní průčelí do hlavního nádvoří má podélně přístavbu s plochou střechou.

Střecha sedlová, rozdělená požární zdí na dvě části. V obou částech vikýř obložený eternitem se sedlovou stříškou kolmo orientovanou k hlavnímu hřebeni. Má dva větrací komínky rovněž obložené eternitem se stanovými stříškami. Střecha krytá bobrovkou. Do hlavního nádvoří bez vikýřů pouze se střešními okny.

- křídlo jihozápadní (p.č.1/2)

Patrové dlouhé křídlo podél ulice Sokolské. Toto křídlo je odděleno od komunikace ohradní zdí zčásti zděnou z kamene.

Má dispozici na principu podélného jednotraktu.

Podélné dvorní průčelí s korunní fabionovou římsou, v přízemí má okna čtvercová, některá se segmentovými záklenky. V patře s průduchy ve čtvercových vpadlých polích. Podélné průčelí uliční má v přízemí vstupní dveře s rovným nadpražím a okna čtvercového formátu se segmentovými záklenky. Představěná rampa. V patře svislé štěrbinovité průduchy. Římsa korunní fabionová. Nad střední částí nad rampou pultová kovová konstrukce střechy krytá vlnitým plechem. Tvrdá omítka.

Má sedlovou střechu s podélnou orientací krytou eternitovými šablonami. Ve střeše má dva hranolové větrací nástavce se sedlovou stříškou paralelní s hlavním hřebenem.

Přízemí se stropy do traverz, podporovanými podélně středním průvlakem na kruhových litinových sloupech.

Při ulici Veselské navazuje kolmo patrová budova s obchodním přízemím podélně orientovaná ke komunikaci. (Napojení v půdorysném tvaru písmene T.)
Má dispozici na principu šířkového dvoutraktu.
Štítové průčelí jihozápadní má skoseno polovalbou. Štít oddělen římsou krytou dvěma řádkami tašek. Ve štítě dvě okénka se segmentovými záklenky. Římsa fabionová. Pod ní dva

otvory sýpkového polopatra. V přízemí nestejnorodé typové výplně.
Podélné uliční průčelí má nestejnorodé výplně, typová trojdílná okna, čtvercový výkladec se vstupními dveřmi s rovným nadpražím,... Je převýšené, s tvrdou omítkou, s fabionovou korunní římsou.
Po levé straně průčelí pilířová vjezdová brána s plechovými vraty.
Sedlová střecha se hřebenem rovnoběžným s podélným průčelím, s oboustrannou polovalbou, krytá eternitovými šablonami.
V interieru segmentové klenby do traverz.

- křídlo severozápadní (p.č.1/3, 1/7)

Pozůstatky původního křídla, přízemní, na štítové neupravené zdi dveře se segmentovým záklenkem.
Směrem ke vjezdu do hlavního nádvoří přístavek se sedlovou střechou, má vjezdová vrata. Podélně přístavba s plochou střechou.
Nižší sedlová střecha, jednostranně zvalbená, krytá bobrovkou, propadá se, hrozí havárií

Zachovány sklepy pod celým křídlem, pro průzkum nebyly zpřístupněny. Dle dostupných informací rovněž valeně klenuté, obdobné jako u p.č.1/1.

- volně stojící objekt (p.č.1/8)

Situován ve vnitřním prostoru jižního dvora.
Má novodobou dispozici, součást vinných sklepů.
Břízolitová omítka, typové výplně, kabřincový sokl.
Nízká sedlová střecha kolmo orientovaná k Veselské ulici.
Vnitřní prostory plochostropé.

Stavební historie:
Dvůr zmiňován již v r.1415.
Z dochovaných stavebních konstrukcí jsou nestarší barokní sklepy jihovýchodního křídla (p.č.1/1).
Na mapě stabilního katastru z r.1827 odpovídá dnešnímu půdorysu jihovýchodní a severovýchodní křídlo na p.č.1/1 včetně bytu správce, sklepy pod zaniklým křídlem na p.č.1/3 a 1/7 a jihozápadní křídlo při dnešní ulici Sokolské na p.č.1/2 bez představěného patrového domu. Vnitřní křídlo oddělující obě nádvoří bylo užší a kratší.
Klasicistní stavební fázi odpovídá dochovaný systém sklepů, základní nosné konstrukce a dochované klasicistní klenby v přízemí domu správce a křídla na p.č.1/1. S již nedochovanou klasicistní podobou dalších částí dvora nás

seznamuje dokumentace pořízená pro přestavbu v roce 1898 (Josef Doležal a Josef Schaniak). Tato přestavba se týkala převážně obou jihozápadních křídel.
Dvůr byl následně několikrát upravován v průběhu 20.století. Poslední stavbou je vestavba samostatného technologického objektu vinných sklepů ve třetí čtvrtině 20.století.

Hodnocení:
Komplex budov bývalého klasicistního panského dvora s barokním jádrem sklepů, stavebně upravovaného koncem devatenáctého a v průběhu 20.století. Důležitý prvek historické urbanistické struktury Předměstí.
Architektonicky pozoruhodný systém barokních a klasicistních vinných sklepů i klasicistní interiery bývalého domu správce.

Doporučujeme podat MK ČR návrh na prohlášení za kulturní památku.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Je bezpodmínečně nutné zachovat ty části areálu, které odpovídají jeho vývoji do poslední přestavby ve třetí čtvrtině 20.století. Další stavební zásahy musí respektovat dochované výše popsané hodnoty exterieru i interieru těchto staveb (zvláště barokní a klasicistní interiery), jejich hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh i architektonický detail. Je zapotřebí napravit především jejich vnější architektonický výraz, poškozený zvláště nevhodnou povrchovou úpravou a typovými výplněmi i nestejnorodými přístavbami nízké architektonické úrovně, které je zapotřebí nebo odstranit. Je třeba výrazně architektonicky upravit především vestavěný objekt v jižní části dvora a přizpůsobit ho ostatním hmotově tradičním částem (případně po dožití asanovat).
V případě potřeby rozvoje areálu lze využít možnosti doplnění urbanistické struktury o zaniklé severozápadní křídlo. Je zapotřebí zde doplnit stavebně historický průzkum o dochované sklepy, a z jeho výsledků následně vycházet.

odkaz na starší dokumentaci:
Fotoarchiv SÚPP
OA:
- přestavba stáje pro voly, Josef Doležal 1898, obsahuje situaci, půdorys, řez, pohled
- přístavba stáje v knížecím dvoře pro 40 ks dobytka, stavitel Josef Schaniak 1898, obsahuje půdorys, krov
(stará stáj klasicistní dvoulodní se sloupy na pasech na středních sloupech)

Ostrožské Předměstí č.2 (Ve dvoře) (p.č.5)

Přízemní domek u bývalého panského dvora, severozápadně od něj, volně stojící v zahradě. Ustupující výrazně od současné komunikace.

Na obdélném krátkém půdorysu, paralelním s nynější komunikací. Má dispozici na principu šířkového dvoutraktu se středním vstupem do síně ze zadní strany. Po pravé straně komora přístupná zepředu ze zahrady, z níž žebříkem přístup na půdu. Je podsklepený, sklep v době průzkumu nepřístupný.

Hladké jihozápadní podélné průčelí do zahrady směrem ke komunikaci s nově osazenými nedělenými typovými okny. Po pravé straně vstupní dveře s rovným nadpražím.
Zadní severovýchodní průčelí je členěno zamřížovaným okénkem komory, typovým trojdílným oknem, plechovými vstupními dveřmi s nadsvětlíkem s rovným nadpražím, starším oknem dvoukřídlovým děleným do T a dalším malým zamřížovaným okénkem (mříž ve tvaru ostrve). Hladké, má fabionovou korunní římsu.
Boční průčelí po levé straně se slepou širokou nikou se segmentovým záklenkem. Po pravé straně vstupní dřevěné dveře s rovným nadpražím.

Valbová střecha krytá bobrovkou s výrazným komínem.

Zděný převážně z nepálených cihel.

Komora přístupná ze zahrady s trámovým stropem s překládaným záklopem. Ostatní prostory s rovnými podhledy.
Sklep nepřístupný.

Stavební historie:
Mapou stabilního katastru zachycen jako jeden ze skupiny čtyř drobných staveb severozápadně od panského dvora.
Z klasicistního domu zachovány základní konstrukce.
V současné době probíhají stavební úpravy.

Hodnocení:
Hodnotný v jádru klasicistní domek, součást areálu bývalého panského dvora. Urbanisticky stabilní prvek historické struktury Předměstí.
Pozornost zasluhuje i vstupní branka do zahrady ze začátku století.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Je třeba respektovat hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh stavby. Vyžaduje rehabilitaci průčelí s osazením atypických vícetabulkových oken odpovídajících charakteru stavby. Je zapotřebí, aby probíhající rekonstrukce v co největší míře zachovávala autentické konstrukce i detail.

Ostrožské Předměstí, sklep pod p.č.152 (p.č.152)
(viz. č.1)

Sklep s vyústěním na návsi před č.3. Je situován pod p.č.152 a dvorem domu č.3, před nímž vyúsťuje jeho šíje. Navazuje na systém sklepů pod panským dvorem (viz. též). Za schodištěm ze vstupní šíje zasahuje do chodby válcové těleso studny. Klasicistní valeně klenutý. Klenba podpírána klenebními stlačenými širokými pasy. Cihelná. Ve stropě otvory, ústící do větracích komínků.
Mimo těchto komínků se navenek projevuje vstupní šíjí na návsi před č.3. Tato tvoří jednoduchý kubus se vstupními dvoukřídlovými vraty s rovným nadpražím. Na něm oplocený dvorek resp. terasa domu č.3.
Z boční strany je patrno šikmé horní ukončení boční stěny šíje, která je zděna z kamene.

Stavební historie:
Klasicistní sklep.

Hodnocení:
Hodnotná součást systému barokních a klasicistních sklepů bývalého panského dvora.

Doporučujeme podat MK ČR návrh na prohlášení za kulturní památku.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Je zapotřebí jej řešit společně se systémem sklepů pod bývalým panským dvorem. Je zapotřebí odstranit nevhodnou vnitřní omítku.

Ostrožské předměstí č.? (Ve dvoře) (p.č.1/3)

Dům při bývalém panském dvoře, situovaný severozápadně od něj, přízemní, s kolmo napojeným přízemním hospodářským křídlem.

V době průzkumu přes opakované pokusy trvale nepřístupný.

Uliční průčelí má hladké se šesti dvoukřídlovými okny dělenými do kříže. Hladká vápenná omítka. Po pravé straně na dům navazuje ohradní zeď se vstupní brankou s rovným nadpražím.

Sedlová na nárožích zvalbená střecha.

Stavební historie:
Na mapě stabilního katastru z roku 1827 zachycena stavba půdorysně odpovídající dvornímu křídlu domu. Úprava průčelí mladšího předního domu odpovídá prvním desetiletím 20.století. Existenci případných starších konstrukcí je třeba prověřit doplňujícím stavebně historickým průzkumem.

Hodnocení:
Hmotově tradiční dům dochovaný bez podstatnějších rušivých zásahů. Důležitá součást historické urbanistické struktury.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Případným stavebním zásahům musí předcházet doplnění stavebně historického průzkumu, z jehož poznatků je třeba následně vycházet. Je přitom třeba respektovat dochované hodnoty exterieru i interieru stavby, její hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh.

Ostrožské Předměstí, požární zbrojnice (p.č.439)
(Veselská ulice)

Požární zbrojnice, situována na jižní straně komunikace, paralelně s ní, v těsném sousedství hřbitova.
Přízemní stavba na obdélném půdorysu s přístavbou přízemní na p.č.551, k ní další přístavky.

Dispozice na principu šířkového dvoutraktu.

Štítové průčelí východní má v přízemní nová plechová vrata s rovným nadpražím, po levé straně navazuje přízemní část garážová s plochou střechou s dalšími plechovými vraty, štít vernakulární novorománský - vernakulární s obloučkovým vlysem a kruhovým oknem v ploché šambráně, po stranách má ploché lisénové pásy, ve vrcholu štít ukončen nízkým pravoúhlým nástavcem.
Boční průčelí uliční má rovněž pod římsou obloučkový vlys, po stranách lisény, navazující část přístavby po pravé straně s hladkým průčelím. Nalevo slepý otvor v půlkruhově zakončené mělké nice, napravo od něj dvě trojdílná typová okna, v pravé části oddělené lisénovým pásem zazděné dveře a další trojdílné okno. Atikový nástavec ve středu levé části průčelí, stupňovitý s obloučkovým vlysem, letopočet 1909.

Stavba má sedlovou střechu se hřebenem rovnoběžným s podélným průčelím, krytou dvoudrážkovými pálenými taškami. Přístavba na p.č.551 ve střeše oddělena požární zdí. Při původním pravém štítovém průčelí ve hřebeni ve starší části věžička bedněná s jehlancovou stříškou krytou plechem, zakončenou makovicí. Na ní korouhvička ve tvaru praporku. Nejmladší přístavby s členitými pultovými střechami. Přístavba směrem ke hřbitovu se střechou plochou.

Ploché stropy.

Stavební historie:
Stavba z r.1909 (projekt stavitele Šuty z roku 1904), přístavba směrem ke hřbitovu ze 40.let, další přístavba na p.č.551 s úpravou průčelí v 60.? letech.
Probíhá přestavba a další přístavba.

Hodnocení:
Vernakulární hodnotná stavba z počátku 20.století se znehodnocenými průčelími i interiery, starší přístavba hmotově tradiční, nejnovější přístavky podřadné úrovně působící rušivě, "členitá", neorganicky přičleněné.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Je třeba respektovat hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh stavby a její hodnotné průčelí.
Stavba vyžaduje všestrannou rehabilitaci, k níž lze využít dochovanou plánovou dokumentaci z roku 1904. Parazitní přístavky po dožití asanovat nebo radikálně architektonicky upravit a přizpůsobit starší stavbě.

odkaz na starší dokumentaci:
OA:
- hasičské skladiště - stavitel Josef Šuta 1904, obsahuje půdorys přízemí, patra, střechy, pohledy

Ostrožské Předměstí, sýpka (p.č.350/3)

Dvoupatrová sýpka obdélného půdorysu ležící ve vnitrobloku jižně od ulice Hradištské.

Na vstup navazuje krátká hloubková chodba, po straně se schodištěm, ústící do dvoulodní haly. Schodiště trojramenné. Vedle schodiště šachta čtvercového půdorysu.
Dispozice pater odpovídá přízemí.

Hlavní podélné průčelí má patra navzájem oddělena kordonovými římsami. Profilovaná korunní římsa. Je sedmiosé. Sýpková okénka jsou nízká obdélná zamřížovaná. V přízemí na ose plochý rizalit s opadanou bosáží a částečným keramickým obkladem. Po stranách plechové vstupní dveře s rovným nadpražím. Omítka opadává.
Boční štítové průčelí je rovněž děleno kordonovými římsami. Je dvojosé se sýpkovými okénky stejnými jako na hlavním průčelí. Zděný štít hladký nedělený.

Střecha sedlová se hřebenem paralelním s podélným průčelím, s vytaženými štítovými zdmi. Krytá bobrovkou. Střešní větrací vikýře.

Objekt je zděný z pálených cihel, v dolní části ze smíšeného zdiva s kamenem.
Za vstupem chodba valeně klenutá s osou klenby kolmou k podélnému průčelí. Stropy trámové podpírané podélným středním průvlakem neseným dřevěnými pilíři. Trámy hraněné, prkenný záklop s laťováním. Okna zevnitř se segmentovými záklenky.
Trojramenné schodiště do patra s klasicistní klenbou valenou segmentovou se stoupající vrcholnicí. Na podestách placky.
V patrech chodba s obdobnou klasicistní valenou klenbou jako v přízemí. Stropy stejné jako v přízemí - trámové s podélným průvlakem. Z části keramický obklad do výše parapetu oken.
Krov ležatá stolice.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1827 ještě sýpku nezachycuje. Vznikla pravděpodobně těsně po pořízení stabilního katastru ve druhé čtvrtině 19.století.
(Východně od sýpky ležela řada velkých roubených stodol, z nichž poslední byla zbořena v 60.letech tohoto století.)
Sýpka byla v 60.letech 19.století odkoupena cukrovarem pro skladiště cukru. V období první republiky ji vlastnil řezník a velkouzenář Hašek, který provedl poslední stavební úpravy (obklady etc.).

Hodnocení:
Bývalá sýpka. Hodnotná klasicistní stavba. Důležitá součást památkového fondu Předměstí i celého Ostrohu.

Doporučujeme podat MK ČR návrh na prohlášení za kulturní památku.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Další stavební zásahy musí respektovat dochované hodnoty exterieru i interieru stavby, její hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh i autentické konstrukce..
Vyžaduje urychleně základní stavební údržbu, některé krokve krovu zlomeny, zvláště jedna plná vazba po levé straně, zcela chybí krytina ve hřebeni, takže do objektu zatéká.

Ostrožské Předměstí č.? (areál DYAS) (p.č.?)

Volně stojící patrová vila se zvýšenou úrovní přízemí ve východní části areálu DYAS při ulici Veselské.
K vile patří v zahradě domek, údajně bývalé terárium.

Přibližně čtvercový půdorys se symetrickými rizality na severní straně, kde předstupuje před průčelí terasa. Na jižní straně uprostřed rizalit schodiště. Vstup na západní straně s navazující vestibulovou chodbou s jednoramenným schodištěm, za ní ústřední schodišťová hala s trojramenným schodištěm do patra. Na něj kolmo navazuje střední chodba, z níž je přístupná střední místnost propojená s terasou na severní straně (s níž jsou propojeny další dvě symetrické místnosti) a dvě místnosti na východní a západní straně této chodby.

Průčelí mají v přízemí má vysoký sokl, v něm okna sklepa se segmentovými šambránami. Přízemí s pásovou rustikou. Patro odděleno profilovanou kordonovou římsou, hladké, po stranách bosované nároží. Okna vysoká dvoukřídlová dělená do kříže, v pravoúhlých olištovaných šambránách s uchy s klenákem v nadpraží. Přímé parapetní římsy na konzolách. V patře mají i přímou profilovanou nadokenní římsu a vykrajované parapetní výplně. Pod střechou profilovaná římsa.
Vstupní boční průčelí západní má po levé straně rizalit, s vnějším jednoramenným podélným schodištěm na úroveň zvýšeného přízemí. Schodiště má zbytek litinové zábradlí s asymetrickými kuželkami s florálními motivy. Po schodišťovou podestou je vstup do sklepa s dřevěnými panelovanými dveřmi s rovným nadpražím, lemovanými pravoúhlou šambránou. Nad nimi na na úrovni přízemí původní otvor vstupních dveří, v němž je osazeno okno v pravoúhlé olištované šambráně odpovídající dveřím, nalevo od něj další okno v pravoúhlé olištované šambráně s uchy s klenákem v nadpraží a přímou parapetní římsou na konzolách. Místo okna napravo osazeny dveře nové se sklobetonovým nadsvětlíkem, které narušily původní šambránu. Nad schodištěm původní pultová stříška kovové konstrukce prosklená. V patře v rizalitu jedno vysoké čtyřdílné okno v pravoúhlé olištované šambráně s uchy s klenákem v nadpraží. Přímá parapetní římsa, pod ní vykrajovaná parapetní výplň. Nad oknem okřídlený segmentový fronton. Rizalit završen lichoběžným štítem odděleným profilovanou římsou. V něm obdélné nízké dvoukřídlové okno s pravoúhlou profilovanou šambránou a přímou parapetní profilovanou římsou. Střecha přetažená před štít na dřevěných vyřezávaných konzolách. Zdobený hambalek.
Ustupující část napravo od tohoto rizalitu je čtyřosá,

v přízemí se vstupem do vily. Vstupní historizující novorenesanční dveře částečně prosklené s velmi převýšeným nadsvětlíkem, s mřížemi s florálními motivy. Jsou v pravoúhlé šambráně olištované. Nad nimi na konzolách kovových s rozvilinovými prvky stříška nízká skleněná sedlová, s čelem zdobeným florálními motivy a akroteriem ve vrcholu.
Hlavní podélné průčelí severní (dnes obrácené směrem k vlečce) je symetrické se střední rizalitem, před nímž je představena zvýšená terasa, na niž vede oboustranné jednoramenné schodiště. V patře jí odpovídá balkon vynášený kanelovanými sloupy, nesoucími kladí. V přízemí i patře balustrové zábradlí. Strop pod terasou patra je kazetovaný s vpadlými poli lemovanými pravoúhlými oříms ovanými zrcadli. Vlastní průčelí vily má části po stranách středního rizalitu dvojosé, s mělkým nárožním rizalitem jednoosým. Je v přízemí bezokenní, v patře pouze půlkruhová nika zaklenutá konchou lemovaná pilíři, s profilovanou archivoltou s klenákem ve vrcholu, nesoucím profilovanou římsu. Pod nikou parapetní římsa s parapetní výplní stejnou jako u oken. V nice váza s girlandami. Střední rizalit mí v přízemí čtyřdílné panelované vstupní dveře dřevěné s nadsvětlíkem s rovným nadpražím. V patře má okno čtyřdílné stejné jako na výše popsaném rizalitu. Rizalit završen lichoběžným štítem, odděleným profilovanou římsou. Ve štítě nízké dvoukřídlové okno v pravoúhlé olištované šambráně. Střecha štítu přetažena před líc průčelí, vynášena profilovanými dřevěnými konzolami.
Boční průčelí směrem východní je obdobné jako již popsané boční průčelí vstupní průčelí. Členěno pouze okny. V patře rizalitu s balkonem s litinovým zábradlím. Balkon nesen konzolami s kruhovými terčovými motivy.
Zadní jižní symetrické průčelí má ve středu schodišťový rizalit, v přízemí bezokenní, v patře okno nahrazeno sklobetonovou výplní. Postranní ustupující části jsou trojosé.

Má střechu valbovou, doplněnou sedlovými, přetaženými před štíty rizalitů.

Vstupní vestibul s jednoramenným schodištěm. Je členěn pilastry s profilovanou římsou oddělujícím pravoúhlé na stěnách obdélné panely.
Trojramenné schodiště do patra s litinovým zábradlí s asymetrickými kuželkami s florálními motivy. Nevhodný olejový nátěr.
V patře místnost s terasou přibližně čtvercového půdorysu má kazetový strop historizující náročně zdobený řezbami s trámy na volutových dřevěných konzolách. Ve středu kruhový motiv se závěsem pro lustr. Z této místnosti vedou symetricky

dvoje původní vysoké dvoukřídlové dveře se dřevěnými zárubněmi s vlysem s profilovanou římsou na konzolách. Sousední místnost po levé - západní straně má rovněž dřevěný vyřezávaný trámový kazetový strop a dřevěné obložení stěn do výše parapetu. Tři podélné trámy na dřevěných konzolách s maskarony. Strop obíhá dřevěná profilovaná římsa. v obou těchto místnostech intarzované parkety. Místnost v patře, v níž je umístěna ředitelna má štukový strop se zrcadlem s novorokokovými motivy, mušlemi a rozvilinami, pod nímž obíhá profilovaná římsa. Bohatě zdobené štukové stropy s florálními, zoomorfními a historizujícími eklektickými motivy i v dalších místnostech přízemí a patra.
Dochována většina původních dveří s nevhodným olejovým nátěrem.

Zahradní domek. Cihelný červeně natřený s bílým spárováním.

V době průzkumu nepřístupný.

Hlavní podélné průčelí se dvěma velkými kruhovými secesními okny. Po stranách vstupní dveře panelované s rovným nadpražím.
Pozoruhodná dřevěná kruhová okna se dvěma kruhovými soustřednými rámy proťatými dvěmi svislými příčlemi. Zaoblené proniky. Jsou lemována subtilní profilovanou obílenou šambránou. Nad okny zvýrazněná cihelná klenba.
Boční průčelí má nad novým dvoukřídlovým oknem se segmentovým záklenkem letopočet 190? (1903, 1906 nebo 1908). Po stranách tohoto letopočtu florální secesní motivy - květy se skloněnými hlavičkami.

Pultová střecha přetažená nad hlavní průčelí. Na kovových konzolách. Podhled nově podbedněný.

Stavební historie:
Novostavba vily majitele cukrovaru z 90.let 19.století (dochovaná plánová dokumentace přesně neodpovídá, upravována).
Zahradní domek z prvního desetiletí 20.století.
Stavební úpravy ve třetí čtvrtině 20.století.

Hodnocení:
Historizující vila. Stavba bez podstatnějších rušivých zásahů s hodnotnými dochovanými interiery.
Velmi hodnotná součást dochovaného souboru staveb z přelomu století.
Architektonicky působivá secesní drobná stavbička zahradního domku.

Doporučujeme podat MK ČR návrh na prohlášení za kulturní památku.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Další stavební zásahy musí respektovat dochované hodnoty exterieru i interieru stavby, její hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh. Dům trpí zanedbanou stavební údržbou. Vyžaduje brzkou obnovu, dříve než se jeho stavebně technický stav některých jeho částí (např. terasy) kriticky zhorší. V interiérech by měly být odstraněny nevhodné nátěry, průčelí zasluhují rehabilitaci s odstraněním typových a sklobetonových výplní.
Zahradní domek vyžaduje odstranění nevhodného nátěru i podbednění podhledu pultové střechy.

odkaz na starší dokumentaci:
OA:
- cukrovar pana Maye, obytný dům Josef Doležal 1894, obsahuje půdorys přízemí, patra, řez a pohledy
- obytný dům pana Maye, stavitel Josef Šuta 1898, obsahuje základy, půdorys, pohled a řez
Symetrická dispozice: střední chodba s pokoji po obou stranách, po levé straně navazuje další pokoj a kuchyň, po pravé kuchyně.
- skleník pro Jacoba Maye, stavitel Josef Šuta 1898, obsahuje půdorys, axonometrii, pohled a řez
- plán přístavby v suterenu domu pana Maye - Josef Doležal 1899, + dispoziční úpravy
- adaptace panského domu v cukrovaru - Josef Doležal 1899, obsahuje půdorysy přízemí, patra, podkroví, řezy, pohledy
- obytný dům pro Maye, stavitel Josef Šuta 1914, obsahuje půdorysy, pohled, řez a krov

Ostrožské Předměstí č.? (areál DYAS) (p.č.3/1)

Bývalá správní budova? cukrovaru, tzv. kulturní dům. V severní části areálu při ulice Sokolské.
Dvoupatrový objekt, resp. patrový s přízemím na úrovni mezipatra. Jižně přistavěna jídelna, západně výrobní hala.

Dispozice na principu šířkové trojtraktu se střední chodbou. Ve středu v zadním traktu, dnes začleněno do haly půleliptické schodiště do patra.
Suterén, resp. snížené přízemí slouží jako šatny.

Hlavní vstupní jihovýchodní průčelí je šestiosé. Po levé straně vstup zdůrazněný po stranách polosloupy nesoucími profilovanou římsu, na níž je kýlovitá stříška krytá plechem. Nad ní okno půlkruhově zaklenuté okno schodišťové vstupní haly. Ostatní okna typová kyvná nedělená. Ve štítě starší dvoukřídlové dělené okno. Střecha s polovalbou přetažená před líc průčelí s ozdobou vazbou na konzolách s visutým obloukovým svorníkem.
Nalevo na průčelí navazuje přístavba závodní jídelny s průčelím členěným převýšenými čtyřdílnými dělenými okny.
Boční průčelí ke kolejišti je rovněž hladké s typovými nedělenými okny. Je lemováno plochým lisénovým pásem. Trojúhelný štít s předsazenou vazbou s hambalkem na dřevěných konzolách.
Zadní průčelí s válcovým rizalitem schodiště dnes kryto výrobní halou.

Střecha krytá eternitovými šablonami, která má sedlový tvar se hřebenem do T, na jednu stranu s polovalbami na druhou se štítem.

Vstupní vestibul s jednoramenným schodištěm na úroveň zvýšeného přízemí. Je rozdělen do tří polí orímsovanými pilastry s průvlaky. Kazetový strop se zrcadly. V bočních polích na stěnách mezi pilastry slepá arkáda s olištovanými půlkruhovými archivoltami.
Na tento schodišťový prostor navazuje příčná chodba a za ní jednoramenné křivočaré dřevěné schodiště půlelitického půdorysu s kuželkovým zábradlím. Prostor nad schodištěm s hlavní podestou strop se zrcadlem s profilovanou římsou. Podesta spočívá na masivním dřevěném průvlaku na profilovaných konzolách. V půlkruhové stěně schodiště tři segmentově zakončená okna (zvenčí se sklobetonovou výplní).
Snížené přízemí - resp. suteren s šatnami s rovnými stropy, architektonicky nezajímavý.

Nalevo od vstupního schodiště hlavního objektu přístavba velkého sálu rozděleného na jídelnu a kuchyň.
Členěn pilastry nesoucími viditelné průvlaky, které dělí prostor na pět polí. Okna převýšená dělená čtyřdílná.

Výrobní hala navazující na zadní průčelí domu má segmentovou dřevěnou lamelovou střechu otevřenou do vnitřního prostoru.

Stavební historie:
Cukrovar založil roku 1860 Heřman May z Pozořic a byl pak majetkem dvou bratří, Jakuba a Leopolda. Výroba překližek, dýh etc. zřízena po r.1931.
Stavba je pravděpodobně správní nebo obytnou budovou z přelomu 19. a 20.století (neodpovídá přesně dochované dokumentaci - upravený projekt stavitele Šuty).
Hala výrobní navazující na zadní průčelí ze 30.let 20.století.
Závodní jídelna léta z let padesátých.

Hodnocení:
Historizující stavba z počátku 20.století s hodnotnými dochovanými interiery.
Důležitá součást dochovaného souboru staveb z přelomu století.

Doporučujeme podat MK ČR návrh na prohlášení za kulturní památku.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Další stavební zásahy musí respektovat dochované hodnoty exterieru i interieru stavby (především hodnotné dochované původní části interieru), její hmotový, půdorysný i prostorový rozvrh. Vyžaduje rehabilitaci průčelí výměnou typových výplní za atypické.

odkaz na starší dokumentaci:
OA:
- cukrovar pana Maye, obytný dům Josef Doležal 1894, obsahuje půdorys přízemí, patra, řez a pohledy
- obytný dům pana Maye, stavitel Josef Šuta 1898, obsahuje základy, půdorys, pohled a řez
Symetrická dispozice: střední chodba s pokoji po obou stranách, po levé straně navazuje další pokoj a kuchyň, po pravé kuchyně.
- skleník pro Jacoba Maye, stavitel Josef Šuta 1898, obsahuje půdorys, axonometrii, pohled a řez
- plán přístavby v suterenu domu pana Maye - Josef Doležal 1899, + dispoziční úpravy
- adaptace panského domu v cukrovaru - Josef Doležal 1899, obsahuje půdorysy přízemí, patra, podkroví, řezy, pohledy
- obytný dům pro Maye, stavitel Josef Šuta 1914, obsahuje půdorysy, pohled, řez a krov
- přístavba strojovny v cukrovaru - stavitel Josef Schaniak z Uherského Hradiště 1881
- chladírna - Škoda Plzeň 1937, obsahuje půdorysy a řezy
- ohřívárna, 1891, obsahuje půdorys, řez

Předměstí, Baťův plavební kanál (p.č.753/1?)

Plavební kanál se zdymadlem se zvedacím mostkem, u něhož je situován domek strážného.
Kanál propojuje ohbí Moravy jihovýchodně od historického jádra Ostrohu.

Domek u plavebního kanálu modernizován, s vnitřním dispozičním uspořádáním znepřehledněným posledními stavebními úpravami.
Má hladkou bílou omítku, kabřincový sokl, typová nedělená okna, valbovou střechu s pálenou krytinou.

Stavební historie:
Plavební kanál z 30.let 20.století, domek hlídače u plavební komory dle projektu architekta Vladimíra Karfíka z roku 1936 (viz. návrh níže podrobněji popsaný), výrazně přestavěn v 90.letech.

Hodnocení:
Součást plavebního Baťova kanálu, který byl jako technická památka navržen na prohlášení za kulturní památku (řízení dosud nebylo ukončeno).
Hodnotný funkcionalistický domek hlídače v duchu zlínské meziválečné architektury byl zcela znehodnocen modernizací.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Kanál vyžaduje základní údržbu.
Domek strážného jakožto součást navrhované technické památky výhledově uvést do původního stavu dle dochovaného projektu z r.1936.

odkaz na starší dokumentaci:
OA:
- p.č.753/1 - domek hlídače u plavební komory, architekt Karfík 1936, obsahuje základy, půdorys přízemí a patra, řezy, výkres střechy, situaci (viz. Baťův plavební kanál)
Obdélný téměř čtvercový půdorys s připojenou vstupní verandou. Přibližně v ose půdorysu jednoramenné schodiště...
Pohledy - režné cihelné zdivo.

Ostrožské Předměstí, hřbitov (p.č.155, 766)

Ostrožský hřbitov je situován na jihovýchodní straně ulice Veselské naproti bývalému panskému dvoru.

Uprostřed křížení os je umístěn kamenný kříž.
Na pravoúhlém nízkém soklu podstavec ve spodní části s entazí, nahoře ořímsovaný. Na něm na čelní stěně v rámu s vybranými rohy nápis: *Pokání cziň / te : pržichází / hodina - kter / ží w hrobech / jsau uslissí hlas / syna božího - / u.s. Jana 5. cap. 1763.* Na zadní straně ve stejném rámu *R. 1863.* Na něm další stupeň podstavce ve tvaru komolého jehlanu na stěnách se vpadlými rámy zdobenými závěsky, ořímsovaný, na něm vlastní plastika Krista na kříži s nápisem INRI. Kříž prohnutý dopředu jakoby vahou těla.

- Při ohradní zdi hřbitova směrem k sýpce hrobka rodiny Šutovy s převládajícími vlivy klasicismu a renesance. V edikule socha ženy. (Stavitel Josef Šuta 18.5.1863 - 21.5.1941.)
- Novogotická hrobka hraběte Westphalen u vstupu na židovský hřbitov.

Na jihovýchodní straně podél křesťanského hřbitova je nový židovský hřbitov, oddělený dvojitou zdí. Na jeho východní straně při ohradní zdi náhrobky ze starého židovského hřbitova.

Stavební historie:
Nový ostrožský hřbitov (starý byl situován při kostele sv.Ondřeje). Hlavní kříž na křížení os barokní z roku 1763.
Starý židovský hřbitov byl založen r.1635 (uvádí se náhrobky ze 16.století - nepřístupné), byl situován při panském dvoře, na úzké parcele č.2 mezi dvorem a cestou z Ostrohu do Předměstí (dnešní Sokolská). Byl zrušen v roce 1950 a náhrobky z něj přemístěny na nový hřbitov, který pochází z roku 1860.

Hodnocení:
Hodnotný barokní kříž z roku 1763.
Z náhrobků zasluhují pozornost historizující náhrobky rodiny Šutovy a hraběte Westphalen.
Hodnotné náhrobky starého židovského hřbitova nedůstojně navršeny na okraji nového židovského hřbitova, který rovněž působí neutěšeným dojmem.

Doporučujeme podat MK ČR návrh na prohlášení kříže z roku 1763 za kulturní památku.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Je bezpodmínečně nutno zachovat hodnotný ústřední kříž a výše uvedené náhrobky.
Prostor židovského hřbitova vyžaduje důstojnou a citlivou úpravu. Náhrobky, především ze starého hřbitova je zapotřebí odborně restaurovat. Doporučujeme přitom zvážit jejich přemístění na původní místo.

odkaz na starší dokumentaci:
fotoarchiv SÚPP:
starý židovský hřbitov - soubor fotografií z r.1950

Ostrožské předměstí, pomník padlých v 1. světové válce

památka zapsaná v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod č.r.3396

Situován u mostu přes Moravu (na parc.č.738/1).

Na obdélné dvoustupňové základně čtyřboký sokl ve tvaru masivního komolého jehlanu s nápisem na přední straně: NA PAMĚŤ / OSVOBOZENÍ NÁRODA // FRANTIŠEK HAŠEK / MATĚJ HRUŠKA - JAKUB ŠIŠPERA / PADLI / V ČSL. ZAHRANIČNÍM VOJSKU. Na podnoži socha šohaje v nadživotní velikosti. Oděn do slováckého kroje s pláštěm přehozeným přes pravé rameno. Pravá noha vykročena. Obě ruce podél těla, přidržují plášť. Hlava vzpřímena, pootočena k pravému rameni. Na hlavě slovácký klobouk. Na zadní straně soklu 1930, na levé straně podnože F.Úprka.
Na stupňovité základně vpředu: BEEK a SOJÁK / STRÁŽNICE.
(materiál kámen - pískovec, písmena kovová)

Stavební historie:
Pomník z roku 1930, poslední dílo sochaře Franty Úprky.

Hodnocení:
Pomník padlých v 1. světové válce.
Datovaná sochařská práce se vztahem k dějinám města, dílo F.Úprky.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Je třeba mu a jeho výtvarnému uplatnění věnovat náležitou pozornost při úpravě parteru.
Porost lišejníku (nutno očistit).

Ostrožské předměstí, socha sv.Jana Nepomuckého (Rybáře)

památka zapsaná v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod č.r.3393

Socha sv.Jana Nepomuckého je situována při vyústění ulice Rybáře naproti č.236 směrem k mostu přes Moravu (p.č.413).

Na dvoustupňové základně čtyřboký sokl dvakrát odstupňovaný, na něm tvarovaná dvojitá podnož se sochou světce v podživotní velikosti. Světec oděn v kanovnické roucho s biretem na hlavě. Levá ruka pokrčena, drží v náruči diagonálně položený kříž s korpusem, pravice přidržuje břevno a plechovou mučednickou ratolest. Hlava mírně pootočena k levému rameni.
(pískovec, umělý kámen)
Sokl nový z umělého kamene, zbytky polychromie.

Stavební historie:
Z konce 18.století.

Hodnocení:
Rustikální práce z konce 18.století oživující prostor ulice Rybáře i celé prostranství u mostu.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Důležitá součást sochařské výzdoby města. Je třeba jí a jejímu výtvarnému uplatnění věnovat náležitou pozornost při úpravě parteru.
Vyžaduje odborné restaurování.

Ostrožské Předměstí, zvonička (Svobodova ulice) (p.č.539)

Zděná patrová hranolová zvonička v prostoru návsi.

Patro odděleno profilovanou kordonovou římsou. Profilovaná korunní římsa. Okosená nároží. V přízemí niky půlkruhově zakončené v plochých šambránách. Na jižní straně v masivní profilované šambráně, která protíná kordonovou římsu, která se nad ní segmentovitě zalamuje. Niky prosklené, v hlavní soška Panny Marie. Nad ní v patře hodiny. V bočních stěnách kruhové otvory s plochými šambránami. Patro zdobeno svérázovými motivy. V severní protilehlé stěně v přízemí vstupní dveře (nové typové), v patře rovněž hodiny v ploché šambráně. Pod nimi v rámečku nápis *Opraveno L.P. 1912.* Zvonicový nástavec dřevěný hrázděný.

Stanová střecha se zvonicovým nástavcem se stanovou stříškou. Kryté glazovanými bobrovkami. Stříška s makovicí zakončenou křížem.

Stavební historie:
Mapa stabilního katastru z roku 1827 zachycuje v prostoru návsi pouze chalupu situovanou severněji.
Zvonice vznikla v sedmdesátých letech 19.století, až do roku 1909, kdy byla postavena nová hasičská zbrojnice k ní byla přistavena kolna na hasičské nářadí a stříkačku. Dochovaná stavební podoba zvoničky je výsledkem rekonstrukce v roce 1912, svérázová výzdoba z té doby od akademického malíře Jano Köhlera, který pracoval i v novém sídlišti Na láně.

Hodnocení:
Návesní zděná hranolová zvonička, hodnotná drobná architektura z konce 19.století, upravovaná na počátku 20.století, se svérázovým dekorem, výrazně se uplatňující v prostoru návsi.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Je třeba jí a jejímu výtvarnému uplatnění věnovat náležitou pozornost při úpravě prostoru návsi.

Ostrožské předměstí, socha sv.Floriána (p.č.3572/53)

památka zapsaná v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod č.r.3391

Na rozcestí proti domu č.3.

Ve čtvercové ohrádce (železný plot z tyčoviny s ohýbanými prvky) na dvoustupňové základně vysoký masivní toskánský sloup. Na přední straně sloupu plastická kartuš s nápisem: OPRAVEN 1887.
Na kruhové podnoži socha světce v životní velikosti v kontrapostu s nakročenou pravou nohou. Světec oděn v šat římského vojína s pláštěm sepjatým na hrudi, pravice pokrčena a zdvižena drží žerď praporce. Levice podél těla drží vědro s vodou, kterou vylévá na hořící dům u levé nohy. Hlava je pootočena k levému rameni.
Žerď praporce uražena

Stavební historie:
Socha z druhé poloviny 18. století, na dané místo přemístěna po r.1887, kdy byla opravena.

Hodnocení:
Hodnotná barokní sochařská práce z druhé poloviny 18.století oživující prostor v horní části návsi.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Je třeba jí a jejímu výtvarnému uplatnění věnovat náležitou pozornost při úpravě parteru.
Vyžaduje odborné restaurování.

Ostrožské Předměstí, kříž (p.č.3571/4)

Kříž na křižovatce ulice Sokolské a Veselské u DYASu.

Má ořímsovaný sokl, v němž je neurovnaný vyrytý nápis: *"LÁSKO MOJE POJĎ / SEM BLÍŽ / JÁ JSEM ON SPASITEL / POJĎ SEM BLÍŽ, JÁ MARIA / TEBE ZVU AMEN / MARIA MATKA BOŽÍ / PSALA."* Pod ním v rámečku letopočet 1858. Kříž kovový nevhodně natřený.

Stavební historie:
Kříž z roku 1858, na místě staršího kříže zachyceného mapou stabilního katastru z roku 1827.

Hodnocení:
Součást souboru drobné sakrální architektury a křížů, druhotně začleněná do zástavby Předměstí.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Je třeba mu a jeho výtvarnému uplatnění věnovat náležitou pozornost při úpravách prostranství na křižovatce.

Ostrožské předměstí, socha sv.Petra z Alkantary

památka zapsaná v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod č.r.3395

Socha dle dostupných informací v současné době restaurována - mimo Uherský Ostroh.

Dle evidenčního listu nemovité kulturní památky:
Situována u hřbitova (parc.č.3572/22).
Socha přemístěna ze zatáčky silnice na vybrané místo u mostu (spis čj.177/71 ze dne 2.3.1971).

Na vysoké čtvercové základně se skoseným nárožím mohutný konkávně tvarovaný sokl se čtyřmi volutovými křídly na nárožích. Stěny soklu členěny rytými rámy, na přední straně v rámu maiuskulní nápis: SV. PETŘE / Z ALKANTARU / ORODUJ ZA NÁS. Sokl ukončen vyloženou římsou, na ní čtvercová podnož se sochou světce v životní velikosti. Světec oděn v mnišské roucho s růžencem u pravého boku, Přes ramena přehozen krátký plášť sepjatý na hrudi, kryjící obě ramena, Po levém boku světce jednoduchý kříž z kmene stromu. Světec objímá břevno kříže levou paží. Pravá ruka pokrčena v lokti, drží kruhový medailon. Hlava zakloněna a pootočena k levému rameni. Tvář s plnovousem, za hlavou paprsková gloriola ve tvaru hvězdy.

Stavební historie:
Druhá čtvrtina 18. století.
Zachycena u hřbitova mapou stabilního katastru z r.1827.

Hodnocení:
Pozdně barokní rustikální práce na pozoruhodném, tvarově rovněž rustikálním soklu.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Je zapotřebí prověřit skutečné osudy sochy.
Po jejím navrácení doporučujeme její umístění na původním místě, které je třeba náležitě upravit.

odkaz na starší dokumentaci:
fotodokumentace (regionální ústav památkové péče v Brně, státní ústav památkové péče v Praze)

Ostrožské Předměstí, pomník Na Láně (p.č.1505/167)

Pomník ve tvaru obelisku.
Kolem pomníčku ohrádka. Tři patníky ve tvaru komolého trojbokého jehlanu, z nich masivní vzájemně propojené řetězy. Tři stromy odpovídající trojúhelnému půdorysu ohrádky.

Monolitický žulový obelisk ve formě trojbokého komolého jehlanu se soklem s haklíkovým obkladem. Na stěně nápis: *"V noci ze 6. na 7.září 1910 / zničena byla dolní / část obce / katastrofální povodní"*. Pod ním: *Foit Mrákotín.*
Na druhé stěně kruhový bronzový portrétní reliéf - *J.J. kníže. Jan . II . z Liechtensteinu.* (Podpis *L.Hujer fec.)*
Pod medailí nápis: *J.J. Jan II. kníže / z Liechtensteina / daroval pozemek pro / tuto novou čtvrt.*
Na třetí stěně: *R.1912 povýšena / byla obec Předměstí / Uh. Ostroha / na městys.*

Stavební historie:
Pomník vznikl pravděpodobně nedlouho po r.1912.

Hodnocení:
Pomník na paměť založení čtvrti Na láně, na niž poskytl potřebný pozemek kníže Jan z Lichtensteinu.
Důležitý prvek historické a kulturní kontinuity místa.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Je třeba mu a jeho výtvarnému uplatnění věnovat náležitou pozornost při úpravě prostranství.

Ostrožské Předměstí, kříž (Jiráskovo náměstí) (p.č.1505/3)

Situován ve středu čtvercového náměstí.

Na kamenném odstupňovaném soklu litinový kříž. Na soklu nápis: *Věnováno J.E. kard. pražským / LVEM SKRBENSKÝM / ze Hříště / býv. kaplanem ostrožským / 1912.*

Stavební historie:
Kříž z roku 1912.

Hodnocení:
Součást zástavby z roku 1910-12 čtvrti Na láně, spoluvytvářející prostor náměstí.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Kříži a jeho výtvarnému uplatnění věnovat náležitou pozornost při úpravě parteru náměstí.

Ostrožské předměstí, poklona (p.č.1506/1)

památka zapsaná v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek pod č.r.3397

U silnice do Blatnice. Na obdélném půdoryse paralelně s komunikací. Po stranách dvě vzrostlé lípy a čtyři patníky.

Na obdélné základně na přední i zadní straně konkávně tvarované, stěny členěny na hranách pilastry s římsovou hlavicí. Pilastry vyrůstají z průběžné podezdívky. Přední strana s hlubokými nikami půlkruhově zaklenutými, uzavřenými železnou mříží, střední nika na mříži IHS v kruhu.
Zadní stěna má na ose hlubokou nikou půlkruhově zaklenutou. Nad nikou dřevěná stříška, sedlová s vykrajovanými okřídlími. Podstřešní profilovaná římsa nese ve střešní zvýšené části střechu ve tvaru čtyřbokého stanu, ve vrcholu dvouramenný kříž. Boční křídla zastřešena střechou valbovou. Krytina - bobrovka.
Obě boční průčelí jsou plochá, po stranách s pilastry.
Olíčená vápnem, sokl omodřený.

Stavební historie:
Zachycena mapou stabilního katastru z r.1827, pravděpodobně z doby kolem poloviny 18.století.

Hodnocení:
Typologicky ojedinělá a architektonicky hodnotná pozdně barokní poklona, se sousedními stromy výrazný prvek kulturní krajiny obklopující město.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Je třeba jí a jejímu výtvarnému uplatnění věnovat náležitou pozornost při úpravách komunikace vedoucí z Ostrohu a jejího okolí, a to i v souvislosti se stromy ji obklopujícími.

Ostrožské Předměstí, kříž (p.č.?)

Při cestě - silnici do Blatnice, po její jižní straně.

Na ořímsovaném soklu erbovní štítek, nad ním kryptogram: tři hvězdicovitě proťaté přímky - A vlevo, W vpravo, P na svislé přímce nahoře.
Pod erbem letopočet 1878.
Kříž litinový.

Kolem kříže vysazeny čtyři stromy.

Stavební historie:
Kříž z roku 1878.
Na stejném místě zachycen kříž i mapou stabilního katastru z roku 1827.

Hodnocení:
Součást souboru drobné sakrální architektury a křížů, dotvářející kulturní krajinu v bezprostředním okolí sídla.

Doporučení pro obnovu a rekonstrukci:
Je třeba mu a jeho výtvarnému uplatnění věnovat náležitou pozornost při úpravách komunikace vedoucí z Ostrohu i jejího okolí, a to i v souvislosti se stromy jej obklopujícími.

Ostrožské předměstí, kříž (p.č.?)

Kříž při cestě podél větrolamu - směr Okluky - mezi Ostrožským Předměstím a Blatnicí.

Na soklu reliéf se sv.Antonínem, pod ním nápis *Sv.Antoníne, oroduj za nás.*

Stavební historie:
Kříž z počátku 20.století.
Situován při cestě vedoucí do zaniklých vinohradů, zachycených mapou stabilního katastru z roku 1827. Na mapě SK zachycena řada vinných búd, rovněž nedochovaných.

Hodnocení:
Součást souboru drobné sakrální architektury a křížů, dotvářející kulturní krajinu v bezprostředním okolí sídla.